

Regione Piemonte

Provincia di Torino



## COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE

### **PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNALE**

*VARIANTE STRUTTURALE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.  
redatta ai sensi della L.R.. 1/2007*


**SUB AREA: VAL GERMANASCA**

**COMUNE: PERRERO**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COMMITTENTE

### **SCHEDE VALANGHE (SIVA)**

Elaborato	Scala	
<b>4.14</b>	—	<i>Elaborazione indagini geologiche e geomorfologiche (giugno 2012):</i>  <b>Dott. Geol. Eugenio ZANELLA</b>
CODICE: 13009-C18-0		<i>Elaborato conforme all'originale, non soggetto a modifica</i>  <i>EDes Ingegneri Associati</i>
REVISIONE	DATA	 <b>Dott. Geol. Mauro CASTELLETTO</b>  <i>Collaborazione:</i> <b>Dott. Geol. Sara CASTAGNA</b>
		<small>EDes Ingegneri Associati P.IVA 10759750010 Corso Peschiera 191, 10141 Torino Tel. +39 011.0262900 Fax. +39 011.0262902 www.edesconsulting.eu edes@edesconsulting.eu</small>



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

### sito Forengo - località Chiabrano , Perrero (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Germanasca, Germanasca di Massello	<b>Sezione CTR:</b>	172020
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	1500	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1100
<b>Dislivello (m):</b>	400	<b>Lunghezza reale (m):</b>	1000
<b>Sito valanghivo n°</b>	01_V_TO	<b>Sito ASTV</b>	85_32
<b>Tavola cartografica</b>	Val Germanasca	<b>Tavola ASTV</b>	Perosa Argentina
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Oltre 30 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Entro il limite del bosco	<b>Profilo</b>	Dato non rilevato
<b>Morfologia</b>	Dato non rilevato	<b>Andamento planimetrico</b>	Dato non rilevato
<b>Inclinazione media</b>	34	<b>Morfologia</b>	Dato non rilevato
<b>Esposizione media</b>	Sud	<b>Inclinazione media</b>	99
<b>Substrato</b>	• Bosco di latifoglie	<b>Substrato</b>	• Canale in bosco di latifoglie

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	• In zone edificate	<b>Tipologia</b>	• Assenti
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabbricati civili</li> <li>• Bosco</li> <li>• Persone travolte</li> </ul>	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
<b>18 gennaio 1885</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabbricati civili</li> <li>• Bosco</li> <li>• Persone travolte</li> </ul>	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
<b>Note generali</b>			

FOTO		FONTI	
Non presenti		<b>18 gennaio 1885</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La gazzetta piemontese 27-01-1885</li> <li>• La gazzetta piemontese 23-01-1885</li> </ul>

<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1997
-------------------	----------------------	----------------------------	------



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Baissa - località Chiabrano , Perrero (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Germanasca, Germanasca di Massello	<b>Sezione CTR:</b>	172020
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	1700	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1120
<b>Dislivello (m):</b>	580	<b>Lunghezza reale (m):</b>	1050
<b>Sito valanghivo n°</b>	02_V_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Val Germanasca	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Non nota
<b>ZONA DI DISTACCO</b>		<b>ZONA DI SCORRIMENTO</b>	
<b>Ubicazione</b>	Entro il limite del bosco	<b>Profilo</b>	Dato non rilevato
<b>Morfologia</b>	Dato non rilevato	<b>Andamento planimetrico</b>	Dato non rilevato
<b>Inclinazione media</b>	42	<b>Morfologia</b>	Dato non rilevato
<b>Esposizione media</b>	Sud	<b>Inclinazione media</b>	99
<b>Substrato</b>	• Bosco di latifoglie	<b>Substrato</b>	• Canale in bosco di latifoglie
<b>ZONA DI ARRESTO</b>		<b>OPERE DI DIFESA</b>	
<b>Luogo di arresto</b>	• Nel canalone	<b>Tipologia</b>	• Assenti
<b>Note</b>		<b>Note</b>	
<b>DANNI POTENZIALI</b>		<b>DANNI ACCERTATI</b>	
	• Bosco • Rotabili		• Nessun danno
<b>EVENTI NOTI</b>		<b>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</b>	
Non presenti		<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
		<b>Note generali</b>	
<b>FOTO</b>		<b>FONTI</b>	
Non presenti		Non presenti	
<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Punta Raccias - località Chiabrano , Perrero (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Germanasca, Germanasca di Massello	<b>Sezione CTR:</b>	172020
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2150	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	980
<b>Dislivello (m):</b>	1170	<b>Lunghezza reale (m):</b>	2550
<b>Sito valanghivo n°</b>	03_V_TO	<b>Sito ASTV</b>	84_32
<b>Tavola cartografica</b>	Val Germanasca	<b>Tavola ASTV</b>	Perosa Argentina
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Oltre 30 anni
<b>ZONA DI DISTACCO</b>		<b>ZONA DI SCORRIMENTO</b>	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	Dato non rilevato
<b>Morfologia</b>	Dato non rilevato	<b>Andamento planimetrico</b>	Dato non rilevato
<b>Inclinazione media</b>	35	<b>Morfologia</b>	Dato non rilevato
<b>Esposizione media</b>	Sud	<b>Inclinazione media</b>	99
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pascolo con rocce affioranti</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Corso d`acqua con vegetazione ripariale</li> </ul>
<b>ZONA DI ARRESTO</b>		<b>OPERE DI DIFESA</b>	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nel corso d`acqua</li> <li>Nel fondovalle</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	
<b>DANNI POTENZIALI</b>		<b>DANNI ACCERTATI</b>	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rotabili</li> </ul>	
<b>EVENTI NOTI</b>		<b>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</b>	
<b>febbraio 1969</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun danno</li> </ul>	<b>Mod.7 Aineva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30.11.2008</li> </ul>
<b>dicembre 2008</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rotabili</li> </ul>	<b>Note generali</b>	Nell'inverno 2008/09 e scesa piu volte interrompendo la viabilita
<b>FOTO</b>		<b>FONTI</b>	
Numero fotografie collegate: 1		Non presenti	
<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Case Malzet - località Chiabrano , Perrero (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Germanasca, Germanasca di Massello	<b>Sezione CTR:</b>	172010
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2000	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1000
<b>Dislivello (m):</b>	1000	<b>Lunghezza reale (m):</b>	2240
<b>Sito valanghivo n°</b>	04_V_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Val Germanasca	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 10 - 30 anni
<b>ZONA DI DISTACCO</b>		<b>ZONA DI SCORRIMENTO</b>	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	Dato non rilevato
<b>Morfologia</b>	Dato non rilevato	<b>Andamento planimetrico</b>	Dato non rilevato
<b>Inclinazione media</b>	38	<b>Morfologia</b>	Dato non rilevato
<b>Esposizione media</b>	Sud	<b>Inclinazione media</b>	99
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prato in degrado</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Corso d'acqua con vegetazione ripariale</li> </ul>
<b>ZONA DI ARRESTO</b>		<b>OPERE DI DIFESA</b>	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nel fondovalle</li> <li>Nel corso d'acqua</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	
<b>DANNI POTENZIALI</b>		<b>DANNI ACCERTATI</b>	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rotabili</li> </ul>	
<b>EVENTI NOTI</b>		<b>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</b>	
<b>dicembre 2008</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rotabili</li> </ul>	<b>Mod.7 Aineva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30.11.2008</li> </ul>
		<b>Note generali</b>	Scesa piu volte nell'inverno 2008/09
<b>FOTO</b>		<b>FONTI</b>	
Non presenti		Non presenti	
<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Pomarat - località Perrero , Perrero (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Germanasca	<b>Sezione CTR:</b>	172060
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	1300	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	800
<b>Dislivello (m):</b>	500	<b>Lunghezza reale (m):</b>	950
<b>Sito valanghivo n°</b>	100_V_TO	<b>Sito ASTV</b>	10_32
<b>Tavola cartografica</b>	Val Germanasca	<b>Tavola ASTV</b>	Perosa Argentina
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Oltre 30 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Entro il limite del bosco	<b>Profilo</b>	A balze
<b>Morfologia</b>	Impluvio	<b>Andamento planimetrico</b>	Curvilineo
<b>Inclinazione media</b>	42	<b>Morfologia</b>	Impluvio
<b>Esposizione media</b>	Nord-Est	<b>Inclinazione media</b>	41
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bosco di latifoglie</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Canale in bosco di latifoglie</li> </ul>

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nel corso d`acqua</li> <li>Nel fondovalle</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>Bosco</li> <li>Rotabili</li> </ul>	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
<b>18 febbraio 1930</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bosco</li> <li>Rotabili</li> </ul>	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
<b>Note generali</b>			

FOTO		FONTI	
Non presenti		<b>18 febbraio 1930</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'eco del Chisone 1-03-1930</li> </ul>
<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Borgata Clotes - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Germanasca	<b>Sezione CTR:</b>	172060
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	1960	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	850
<b>Dislivello (m):</b>	1110	<b>Lunghezza reale (m):</b>	2280
<b>Sito valanghivo n°</b>	101_V_TO	<b>Sito ASTV</b>	9_32
<b>Tavola cartografica</b>	Val Germanasca	<b>Tavola ASTV</b>	Perosa Argentina
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Entro il limite del bosco	<b>Profilo</b>	A balze
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Confluenza di canali
<b>Inclinazione media</b>	40	<b>Morfologia</b>	Canalone
<b>Esposizione media</b>	Est	<b>Inclinazione media</b>	30
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bosco di latifoglie</li> <li>Arbusteto</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Corso d`acqua con vegetazione ripariale</li> </ul>

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alla base del canalone</li> <li>Nel corso d`acqua</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>Bosco</li> <li>Rotabili</li> </ul>	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
<b>1969</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rotabili</li> </ul>	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
<b>giugno 1972</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rotabili</li> </ul>	<b>Note generali</b>	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Cialaretto - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Germanasca	<b>Sezione CTR:</b>	172060
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2000	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	950
<b>Dislivello (m):</b>	1050	<b>Lunghezza reale (m):</b>	1830
<b>Sito valanghivo n°</b>	102_V_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Val Germanasca	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Entro il limite del bosco	<b>Profilo</b>	A balze
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Rettilineo
<b>Inclinazione media</b>	40	<b>Morfologia</b>	Canalone
<b>Esposizione media</b>	Est	<b>Inclinazione media</b>	34
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bosco di latifoglie</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Corso d`acqua con vegetazione ripariale</li> </ul>

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alla base del canalone</li> <li>Nel corso d`acqua</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bosco</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun danno</li> </ul>

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
	Non presenti	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
		<b>Note generali</b>	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998





## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Bric Gavalupo - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Germanasca	<b>Sezione CTR:</b>	172060
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2000	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1020
<b>Dislivello (m):</b>	980	<b>Lunghezza reale (m):</b>	2450
<b>Sito valanghivo n°</b>	103_V_TO	<b>Sito ASTV</b>	8_32
<b>Tavola cartografica</b>	Val Germanasca	<b>Tavola ASTV</b>	Perosa Argentina
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Entro il limite del bosco	<b>Profilo</b>	A balze
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Confluenza di canali
<b>Inclinazione media</b>	45	<b>Morfologia</b>	Canalone
<b>Esposizione media</b>	Est	<b>Inclinazione media</b>	28
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bosco di latifoglie</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Corso d`acqua con vegetazione ripariale</li> </ul>

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nel corso d`acqua</li> <li>Alla base del canalone</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bosco</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun danno</li> </ul>

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
<b>aprile 1969</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun danno</li> </ul>	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
<b>giugno 1972</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun danno</li> </ul>	<b>Note generali</b>	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Rocca Bianca - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Germanasca	<b>Sezione CTR:</b>	172060
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2200	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1150
<b>Dislivello (m):</b>	1050	<b>Lunghezza reale (m):</b>	2720
<b>Sito valanghivo n°</b>	104_V_TO	<b>Sito ASTV</b>	7_34
<b>Tavola cartografica</b>	Val Germanasca	<b>Tavola ASTV</b>	Perosa Argentina
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	A balze
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Confluenza di canali
<b>Inclinazione media</b>	46	<b>Morfologia</b>	Canalone
<b>Esposizione media</b>	Nord-Est	<b>Inclinazione media</b>	20
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roccia affiorante</li> <li>• Pascolo con rocce affioranti</li> <li>• Arbusteto</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corso d'acqua senza vegetazione ripariale</li> </ul>

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alla base del canalone</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
<b>marzo 1939</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
<b>marzo 1969</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>	<b>Note generali</b>	
<b>1972</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>		

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Rametta - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Germanasca	<b>Sezione CTR:</b>	172060
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	1980	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1390
<b>Dislivello (m):</b>	590	<b>Lunghezza reale (m):</b>	1000
<b>Sito valanghivo n°</b>	105_V_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Val Germanasca	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Entro il limite del bosco	<b>Profilo</b>	A balze
<b>Morfologia</b>	Impluvio	<b>Andamento planimetrico</b>	Curvilineo
<b>Inclinazione media</b>	48	<b>Morfologia</b>	Canalone
<b>Esposizione media</b>	Sud-Est	<b>Inclinazione media</b>	36
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pascolo con rocce affioranti</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corso d`acqua con vegetazione ripariale</li> </ul>

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel corso d`acqua</li> <li>• Alla base del canalone</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bosco</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
	Non presenti	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
		<b>Note generali</b>	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Alpe della Balma inferiore - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Germanasca	<b>Sezione CTR:</b>	172100
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2300	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1390
<b>Dislivello (m):</b>	910	<b>Lunghezza reale (m):</b>	1900
<b>Sito valanghivo n°</b>	106_V_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Val Germanasca	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Fra le creste e il limite del bosco	<b>Profilo</b>	A balze
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Confluenza di canali
<b>Inclinazione media</b>	42	<b>Morfologia</b>	Impluvio
<b>Esposizione media</b>	Est	<b>Inclinazione media</b>	28
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pascolo con rocce affioranti</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pascolo con rocce affioranti</li> <li>Corso d`acqua senza vegetazione ripariale</li> </ul>

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nel canalone</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun danno</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun danno</li> </ul>

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
<b>2009</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun danno</li> </ul>	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
		<b>Note generali</b>	Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Rio Cialancia - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Germanasca	<b>Sezione CTR:</b>	172100
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2400	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1750
<b>Dislivello (m):</b>	650	<b>Lunghezza reale (m):</b>	1070
<b>Sito valanghivo n°</b>	107_V_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Val Germanasca	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	A balze
<b>Morfologia</b>	Impluvio	<b>Andamento planimetrico</b>	Curvilineo
<b>Inclinazione media</b>	48	<b>Morfologia</b>	Canalone
<b>Esposizione media</b>	Est	<b>Inclinazione media</b>	40
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pascolo con rocce affioranti</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arbusteto</li> <li>Pascolo con rocce affioranti</li> </ul>

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nel corso d`acqua</li> <li>Alla base del canalone</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun danno</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun danno</li> </ul>

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
<b>2009</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun danno</li> </ul>	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
		<b>Note generali</b>	Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Rio Cialancia - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Germanasca	<b>Sezione CTR:</b>	172100
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2400	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1770
<b>Dislivello (m):</b>	630	<b>Lunghezza reale (m):</b>	1100
<b>Sito valanghivo n°</b>	108_V_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Val Germanasca	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	A balze
<b>Morfologia</b>	Impluvio	<b>Andamento planimetrico</b>	Confluenza di canali
<b>Inclinazione media</b>	45	<b>Morfologia</b>	Canalone
<b>Esposizione media</b>	Est	<b>Inclinazione media</b>	32
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pascolo con rocce affioranti</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corso d`acqua senza vegetazione ripariale</li> </ul>

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel corso d`acqua</li> <li>• Alla base del canalone</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
<b>2009</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
		<b>Note generali</b>	Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Rio Cialancia - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Germanasca	<b>Sezione CTR:</b>	172100
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2500	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1800
<b>Dislivello (m):</b>	700	<b>Lunghezza reale (m):</b>	1150
<b>Sito valanghivo n°</b>	109_V_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Val Germanasca	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	A balze
<b>Morfologia</b>	Impluvio	<b>Andamento planimetrico</b>	Rettilineo
<b>Inclinazione media</b>	45	<b>Morfologia</b>	Canalone
<b>Esposizione media</b>	Est	<b>Inclinazione media</b>	40
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pascolo con rocce affioranti</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corso d'acqua senza vegetazione ripariale</li> </ul>

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alla base del canalone</li> <li>• Nel corso d'acqua</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
<b>2009</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
		<b>Note generali</b>	Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Punta Gardetta - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Germanasca	<b>Sezione CTR:</b>	172100
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2700	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1800
<b>Dislivello (m):</b>	900	<b>Lunghezza reale (m):</b>	1950
<b>Sito valanghivo n°</b>	110_V_TO	<b>Sito ASTV</b>	6_34
<b>Tavola cartografica</b>	Val Germanasca	<b>Tavola ASTV</b>	Punta Cialancia
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	A balze
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Confluenza di canali
<b>Inclinazione media</b>	48	<b>Morfologia</b>	Impluvio
<b>Esposizione media</b>	Nord-Est	<b>Inclinazione media</b>	38
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detrito di falda (ghiaione)</li> <li>• Roccia affiorante</li> <li>• Pascolo con rocce affioranti</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbusteto</li> <li>• Pascolo con rocce affioranti</li> <li>• Corso d'acqua senza vegetazione ripariale</li> </ul>

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel corso d'acqua</li> <li>• Alla base del canalone</li> <li>• Nel lago/invaso artificiale</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
<b>aprile 1969</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
<b>1972</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>	<b>Note generali</b>	Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa
<b>14 aprile 1918</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non accertati</li> </ul>		
<b>2009</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>		

FOTO		FONTI	
	Non presenti	<b>14 aprile 1918</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'eco del Chisone 22-04-1918</li> </ul>
<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998





## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Punta Bruta - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Germanasca	<b>Sezione CTR:</b>	172100
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2700	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1850
<b>Dislivello (m):</b>	850	<b>Lunghezza reale (m):</b>	1730
<b>Sito valanghivo n°</b>	111_V_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Val Germanasca	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	Rettilineo
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Curvilineo
<b>Inclinazione media</b>	42	<b>Morfologia</b>	Pendio aperto
<b>Esposizione media</b>	Nord-Est	<b>Inclinazione media</b>	30
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detrito di falda (ghiaione)</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roccia affiorante</li> <li>• Pascolo con rocce affioranti</li> </ul>

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alla base del versante</li> <li>• Nel corso d`acqua</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
<b>2009</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
		<b>Note generali</b>	Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Costa Cialancia - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Germanasca	<b>Sezione CTR:</b>	172100
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2700	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1980
<b>Dislivello (m):</b>	720	<b>Lunghezza reale (m):</b>	1580
<b>Sito valanghivo n°</b>	112_V_TO	<b>Sito ASTV</b>	5_34
<b>Tavola cartografica</b>	Val Germanasca	<b>Tavola ASTV</b>	Punta Cialancia
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	A balze
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Curvilineo
<b>Inclinazione media</b>	50	<b>Morfologia</b>	Canalone
<b>Esposizione media</b>	Sud-Est	<b>Inclinazione media</b>	36
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roccia affiorante</li> <li>• Pascolo con rocce affioranti</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corso d`acqua senza vegetazione ripariale</li> <li>• Detrito di falda (ghiaione)</li> </ul>

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel corso d`acqua</li> <li>• Alla base del canalone</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabbricati civili</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
<b>aprile 1969</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
<b>1972</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>	<b>Note generali</b>	Sulla conca Cialancia ci sono dei fabbricati distrutti, presumibilmente dalle valanghe, ma dai dati storici non risulta.Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa
<b>2009</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>		

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Punta Cialancia - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Germanasca	<b>Sezione CTR:</b>	172100
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2720	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1980
<b>Dislivello (m):</b>	740	<b>Lunghezza reale (m):</b>	2050
<b>Sito valanghivo n°</b>	113_V_TO	<b>Sito ASTV</b>	4_34
<b>Tavola cartografica</b>	Val Germanasca	<b>Tavola ASTV</b>	Punta Cialancia
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	A balze
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Curvilineo
<b>Inclinazione media</b>	38	<b>Morfologia</b>	Impluvio
<b>Esposizione media</b>	Nord	<b>Inclinazione media</b>	26
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Roccia affiorante</li> <li>Detrito di falda (ghiaione)</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Detrito di falda (ghiaione)</li> <li>Pascolo con rocce affioranti</li> </ul>

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alla base del canalone</li> <li>Nel corso d`acqua</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rotabili</li> </ul>	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
<b>aprile 1969</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rotabili</li> </ul>	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
<b>1972</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun danno</li> </ul>	<b>Note generali</b>	Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa
<b>2009</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun danno</li> </ul>		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Punta Pilone - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Germanasca	<b>Sezione CTR:</b>	172100
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2600	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1800
<b>Dislivello (m):</b>	800	<b>Lunghezza reale (m):</b>	2250
<b>Sito valanghivo n°</b>	114_V_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Val Germanasca	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	A balze
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Confluenza di canali
<b>Inclinazione media</b>	45	<b>Morfologia</b>	Impluvio
<b>Esposizione media</b>	Nord	<b>Inclinazione media</b>	25
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roccia affiorante</li> <li>• Detrito di falda (ghiaione)</li> <li>• Pascolo con rocce affioranti</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pascolo con rocce affioranti</li> <li>• Corso d`acqua senza vegetazione ripariale</li> </ul>

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel fondovalle</li> <li>• Nel corso d`acqua</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotabili</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
<b>2009</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
		<b>Note generali</b>	Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Gran Truc - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Germanasca	<b>Sezione CTR:</b>	172100
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2350	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1350
<b>Dislivello (m):</b>	1000	<b>Lunghezza reale (m):</b>	2550
<b>Sito valanghivo n°</b>	115_V_TO	<b>Sito ASTV</b>	3_34
<b>Tavola cartografica</b>	Val Germanasca	<b>Tavola ASTV</b>	Punta Cialancia
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	A balze
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Curvilineo
<b>Inclinazione media</b>	32	<b>Morfologia</b>	Impluvio
<b>Esposizione media</b>	Nord-Ovest	<b>Inclinazione media</b>	24
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pascolo con rocce affioranti</li> <li>Arbusteto</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Canale in bosco di conifere</li> <li>Corso d`acqua con vegetazione ripariale</li> </ul>

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alla base del canalone</li> <li>Nel corso d`acqua</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rotabili</li> <li>Bosco</li> </ul>	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
<b>10 aprile 1963</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun danno</li> </ul>	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
<b>aprile 1969</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun danno</li> </ul>	<b>Note generali</b>	Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa
<b>1972</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun danno</li> </ul>		
<b>2009</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bosco</li> <li>Rotabili</li> </ul>		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Rio Balma - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Germanasca	<b>Sezione CTR:</b>	172060
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	1900	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1350
<b>Dislivello (m):</b>	550	<b>Lunghezza reale (m):</b>	1000
<b>Sito valanghivo n°</b>	116_V_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Val Germanasca	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Entro il limite del bosco	<b>Profilo</b>	A balze
<b>Morfologia</b>	Impluvio	<b>Andamento planimetrico</b>	Confluenza di canali
<b>Inclinazione media</b>	45	<b>Morfologia</b>	Impluvio
<b>Esposizione media</b>	Nord-Ovest	<b>Inclinazione media</b>	32
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bosco misto</li> <li>Arbusteto</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Canale in bosco misto</li> </ul>

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nel corso d`acqua</li> <li>Alla base del canalone</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>Bosco</li> </ul>	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
<b>2009</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bosco</li> </ul>	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
		<b>Note generali</b>	Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Rio Balma - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Germanasca	<b>Sezione CTR:</b>	172060
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	1950	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1050
<b>Dislivello (m):</b>	900	<b>Lunghezza reale (m):</b>	1700
<b>Sito valanghivo n°</b>	117_V_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Val Germanasca	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Entro il limite del bosco	<b>Profilo</b>	A balze
<b>Morfologia</b>	Impluvio	<b>Andamento planimetrico</b>	Rettilineo
<b>Inclinazione media</b>	42	<b>Morfologia</b>	Canalone
<b>Esposizione media</b>	Nord-Ovest	<b>Inclinazione media</b>	30
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bosco misto</li> <li>Arbusteto</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Canale in bosco misto</li> <li>Arbusteto</li> </ul>

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nel corso d`acqua</li> <li>Nel fondovalle</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rotabili</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Bosco</li> </ul>

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
<b>2009</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bosco</li> </ul>	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
		<b>Note generali</b>	Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Gran Truc - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Germanasca	<b>Sezione CTR:</b>	172060
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2300	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1110
<b>Dislivello (m):</b>	1190	<b>Lunghezza reale (m):</b>	2950
<b>Sito valanghivo n°</b>	118_V_TO	<b>Sito ASTV</b>	1_34
<b>Tavola cartografica</b>	Val Germanasca	<b>Tavola ASTV</b>	Punta Cialancia
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 10 - 30 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	A balze
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Curvilineo
<b>Inclinazione media</b>	42	<b>Morfologia</b>	Impluvio
<b>Esposizione media</b>	Nord	<b>Inclinazione media</b>	27
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pascolo con rocce affioranti</li> <li>• Arbusteto</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corso d`acqua con vegetazione ripariale</li> <li>• Arbusteto</li> </ul>

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel corso d`acqua</li> <li>• Nel fondovalle</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotabili</li> <li>• Bosco</li> </ul>	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
<b>1968</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotabili</li> <li>• Bosco</li> </ul>	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
<b>giugno 1972</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotabili</li> <li>• Bosco</li> </ul>	<b>Note generali</b>	Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa
<b>2009</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bosco</li> </ul>		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998





## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Gran Truc NE - località Trussan , Perrero (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Germanasca	<b>Sezione CTR:</b>	172060
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2250	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1250
<b>Dislivello (m):</b>	1000	<b>Lunghezza reale (m):</b>	2560
<b>Sito valanghivo n°</b>	119_V_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Val Germanasca	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	A balze
<b>Morfologia</b>	Impluvio	<b>Andamento planimetrico</b>	Confluenza di canali
<b>Inclinazione media</b>	42	<b>Morfologia</b>	Impluvio
<b>Esposizione media</b>	Nord	<b>Inclinazione media</b>	25
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbusteto</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corso d'acqua con vegetazione ripariale</li> <li>• Arbusteto</li> </ul>

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel canalone</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
<b>2009</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bosco</li> </ul>	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
		<b>Note generali</b>	Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Bric Gavalupo - località Perrero , Perrero (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Germanasca	<b>Sezione CTR:</b>	172060
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	1600	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1050
<b>Dislivello (m):</b>	550	<b>Lunghezza reale (m):</b>	900
<b>Sito valanghivo n°</b>	96_V_TO	<b>Sito ASTV</b>	14_32
<b>Tavola cartografica</b>	Val Germanasca	<b>Tavola ASTV</b>	Perosa Argentina
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Entro il limite del bosco	<b>Profilo</b>	A balze
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Rettilineo
<b>Inclinazione media</b>	48	<b>Morfologia</b>	Canalone
<b>Esposizione media</b>	Nord-Ovest	<b>Inclinazione media</b>	42
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Roccia affiorante</li> <li>Bosco di latifoglie</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Canale in bosco di latifoglie</li> </ul>

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nel corso d`acqua</li> <li>Nel fondovalle</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rotabili</li> <li>Bosco</li> </ul>	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
<b>gennaio 1969</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun danno</li> </ul>	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
<b>22 febbraio 1972</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bosco</li> </ul>	<b>Note generali</b>	
<b>16 aprile 1972</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bosco</li> </ul>		
<b>17 gennaio 1978</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bosco</li> </ul>		
<b>dicembre 2008</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rotabili</li> <li>Bosco</li> </ul>		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Pomaifre' - località Perrero , Perrero (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Germanasca	<b>Sezione CTR:</b>	172060
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	1520	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	940
<b>Dislivello (m):</b>	580	<b>Lunghezza reale (m):</b>	870
<b>Sito valanghivo n°</b>	97_V_TO	<b>Sito ASTV</b>	13_32
<b>Tavola cartografica</b>	Val Germanasca	<b>Tavola ASTV</b>	Perosa Argentina
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 10 - 30 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Entro il limite del bosco	<b>Profilo</b>	Rettilineo
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Rettilineo
<b>Inclinazione media</b>	48	<b>Morfologia</b>	Impluvio
<b>Esposizione media</b>	Nord	<b>Inclinazione media</b>	36
<b>Substrato</b>	• Bosco misto	<b>Substrato</b>	• Canale in bosco misto

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	• Nel corso d`acqua • Nel fondovalle	<b>Tipologia</b>	• Assenti
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Rotabili		• Bosco

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
<b>1972</b>	• Nessun danno	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
<b>03 marzo 1974</b>	• Bosco	<b>Note generali</b>	
<b>04 marzo 1974</b>	• Bosco		
<b>dicembre 2008</b>	• Bosco		

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Bivio di Massello - località Perrero , Perrero (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Germanasca	<b>Sezione CTR:</b>	172060
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	1800	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	850
<b>Dislivello (m):</b>	950	<b>Lunghezza reale (m):</b>	1860
<b>Sito valanghivo n°</b>	98_V_TO	<b>Sito ASTV</b>	12_32
<b>Tavola cartografica</b>	Val Germanasca	<b>Tavola ASTV</b>	Perosa Argentina
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 10 - 30 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Entro il limite del bosco	<b>Profilo</b>	A balze
<b>Morfologia</b>	Impluvio	<b>Andamento planimetrico</b>	Confluenza di canali
<b>Inclinazione media</b>	38	<b>Morfologia</b>	Canalone
<b>Esposizione media</b>	Nord	<b>Inclinazione media</b>	30
<b>Substrato</b>	• Bosco misto	<b>Substrato</b>	• Corso d'acqua con vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	• Sul versante opposto	<b>Tipologia</b>	• Assenti
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotabili</li> <li>• Bosco</li> </ul>	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
<b>04 marzo 1946</b>	• Rotabili	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
<b>aprile 1969</b>	• Nessun danno	<b>Note generali</b>	Nel 1917 deborda e distrugge le grange Cialance e Giaven,
<b>16 aprile 1972</b>	• Nessun danno		
<b>dicembre 2008</b>	• Bosco		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Perrero - località Perrero , Perrero (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Germanasca	<b>Sezione CTR:</b>	172060
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	1340	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	850
<b>Dislivello (m):</b>	490	<b>Lunghezza reale (m):</b>	1000
<b>Sito valanghivo n°</b>	99_V_TO	<b>Sito ASTV</b>	11_32
<b>Tavola cartografica</b>	Val Germanasca	<b>Tavola ASTV</b>	Perosa Argentina
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 10 - 30 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Entro il limite del bosco	<b>Profilo</b>	A balze
<b>Morfologia</b>	Canalone	<b>Andamento planimetrico</b>	Curvilineo
<b>Inclinazione media</b>	45	<b>Morfologia</b>	Canalone
<b>Esposizione media</b>	Nord-Est	<b>Inclinazione media</b>	38
<b>Substrato</b>	• Bosco di latifoglie	<b>Substrato</b>	• Canale in bosco di latifoglie

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	• Nel corso d`acqua • Nel fondovalle	<b>Tipologia</b>	• Assenti
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		• Bosco • Fabbricati civili	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
<b>09 aprile 1963</b>	• Bosco	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
<b>aprile 1969</b>	• Nessun danno	<b>Note generali</b>	
<b>16 aprile 1972</b>	• Nessun danno		
<b>24 gennaio 1885</b>	• Fabbricati civili		

FOTO		FONTI	
Non presenti		<b>24 gennaio 1885</b>	• La gazzetta del popolo 4-02-1885
<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998