

Regione Piemonte

Provincia di Torino



COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE

PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNUALE

VARIANTE STRUTTURALE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.
redatta ai sensi della L.R. 1/2007

SUB AREA: BASSA VAL CHISONE

COMUNE: SAN GERMANO CHISONE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


COMMITTENTE



CATASTO DATI GEOGNOSTICI E POZZI MUNITI DI STRATIGRAFIA MISURE DI SOGGIACENZA DELLA FALDA

Elaborato	Scala	<i>Elaborazione indagini geologiche e geomorfologiche (luglio 2012); Dott. Geol. Eugenio ZANELLA</i>
4.19	—	<i>Elaborazione integrazioni geologiche e geomorfologiche (Gennaio 2015)</i>
CODICE: 13009-C158-2		PROGETTO DEFINITIVO <i>Approvato con Decreto del Commissario Straordinario della C.M. del Pinerolese n. 55 del 18/12/2014</i>
REVISIONE	DATA	<i>EDes Ingegneri Associati</i>
		 EDes Ingegneri Associati P.IVA 10759750010 Corso Peschiera 191, 10141 Torino Tel. +39 011.0262900 Fax. +39 011.0262902 www.edesconsulting.eu edes@edesconsulting.eu
		 MAURO CASTELLETTO N. 211 Collaborazione: Dott. Geol. Sara CASTAGNA PROFESSIONALE

201



GEOLOGIA E GEOTECNICA
Studi e ricerche

PROVE PENETROMETRICHE

POSIZIONAMENTI

201

S. GERMANO CHISONE

Il territorio comunale di S. Germano si estende per un vasto settore in destra orografica del torrente Chisone, nel la zona in cui questo copre l'ampia curva di Malanaggio per raggiungere verso Est la piana di Pinerolo. Non sarà certo per caso che questa è anche la direzione del rio Risagliardo, l'affluente di destra che dalla Valle di Pramollo si immette nel Chisone poco a monte della grande curva, separando verso Nord le pendici del Poggio Pini che guardano Villar Perosa, dai versanti orientali dei monti Rastello, La Buffa e Castelletto, che chiudono verso Sud questo tratto della Val Chisone.

Anche questo settore risente, forse più di altri, del condizionamento di motivazioni strettamente geologiche sulle successive evoluzioni geomorfologiche, in particolare sul l'andamento del reticolato idrografico, impostato prevalentemente, nei sensi Ovest/Est e Nord/Sud, su quelle che dovevano essere le direzioni delle grandi faglie che hanno favorito la messa in posto o, al limite, le dislocazioni successive delle "dioriti di Malanaggio".

Volendo semplicemente introdurre il concetto del collegamento tra la geologia, l'evoluzione del paesaggio e la pianificazione di un territorio, ci limitiamo ad inquadrare l'insediamento di S. Germano nel contesto geomorfologico dell'area.

La dinamica evolutiva che si può osservare nelle confluenze dei rii laterali nel torrente principale quando questo scorre in una ampia valle, che tende poi a restringersi violentemente (come in questo settore), è caratterizzata da estese superfici terrazzate a più ordini degli affluenti collegate ad altrettante piane alluvionali omologhe del principale; entrambe rappresentano aspetti diversi nel momento e volutivo del profilo d'equilibrio del reticolato idrografico che riflette, nelle alluvioni depositate a quote diverse e nelle successive incisioni delle stesse, situazioni diverse di sedimentazione, incisione e trasporto naturalmente collegabili ad eventi metereologici diversificati e lontani nel tempo.

201

L'urbanizzazione storica del territorio di S. Germano si è sviluppata, come era logico, sulle due spianate alte che rappresentano gli antichi livelli di base delle alluvioni del rio Risagliardo e nel caso della principale, anche del torrente Chisone: si tratta, naturalmente, delle aree più sicure e meno esposte a potenziali rischi idrogeologici; anche le frazioni, pur mancando piane alluvionali così dimensionate, sono dislocate lungo l'asse vallivo principale ad una certa altezza dall'alveo del torrente Chisone, ma molto raramente troppo alte sul versante e quasi mai in precarie condizioni di stabilità.

La cartografia del territorio di S. Germano obbedisce a concetti di garanzia e sicurezza che hanno fino ad oggi evitato grossi rischi all'insediamento: vincolo delle fasce di rispetto della dinamica fluviale ed estrema attenzione nella utilizzazione delle zone di scarpata troppo acclivi (e quindi instabili) e dei versanti condizionati da così pesanti interventi antropici (in particolare muri a secco e gradonate) da sconsigliare un carico urbanistico che vada oltre la ri-strutturazione dell'esistente.

Per aggiungere qualcosa in dettaglio sui rischi della dinamica fluviale, fatti salvi i deflussi dei piccoli rii tributari, ci sembrano importanti due problematiche, sulle quali richiamiamo l'attenzione degli amministratori.

- 1) la prima si riferisce alle aree che si trovano a monte del ponte che collega la SS. 23 a S. Germano: sono state cartografate in rosso per l'ovvio motivo che si tratta dell'alveo di piena del Chisone; come tutti possono ricordare (o rivedere nelle foto aeree) gran parte di questo settore andò "sotto l'acqua" nell'evento alluvionale del 1977 e il tenerlo sgombro da insediamenti stabili risulta necessario non solo per S. Germano ma anche per il prospiciente ^{conurbato} Villar Perosa che ha utilizzato (con scelte discutibili) tutta la sinistra idrografica.
- 2) La seconda si riferisce alla parte terminale della conoide attuale del rio Risagliardo: in considerazione del fatto che
 - a) gli affluenti incontrano sempre delle difficoltà di deflusso alle confluenze in casi di piena,
 - b) un opificio ne occupa tutta la sponda sinistra,
 - c) pur scorrendo incassato il rio potrebbe creare dei problemi all'altezza del ponte,

d) che esiste poco a monte del campo sportivo una evidente possibilità di tracimazione delle acque del rio, abbiamo ritenuto opportuno escludere (colorandole in rosso) le aree in destra orografica, dove saranno più indicati spazi a verde pubblico che non scuole o insediamenti produttivi.

In ultima analisi la gradualità delle colorazioni sulla carta rispecchia, per quanto riguarda la dinamica dei versanti, la possibilità di una razionale utilizzazione del territorio, che evita le scarpate e i versanti eccessivamente acclivi (che già presentano situazioni di stabilità precaria nelle infrastrutture presenti) e caratterizza spazi e areali per una utilizzazione diversa, ma ponderata del territorio.

E' stata infine esclusa un'area nella parte Nord, difronte a Villar Perosa, dove è in atto un dissesto piuttosto grave, innescato dal Chisone; il fenomeno sta coinvolgendo la strada dell'Inverso e il versante, già sede di un movimento gravitativo abbastanza pronunciato. Ci sembra comunque che non manchino zone (come nel settore dei Ronchi) che nella situazione attuale sono poco utilizzate e che offrono spazi per un'intelligente distribuzione degli insediamenti.

vimenti gravitativi di particolare estensione (attualmente più che i soliti rotoli e scivolamenti superficiali, questi spesso a fisionomi antropici), ad eccezione di un fenomeno famoso a valle di Borgata Buata nel Vallone di Framollo. Trattasi di uno scoscedimento in grande che coinvolge sia le rocce del substrato che i sovrastanti terreni di copertura.

Sul fianco destro orografico della valle principale (a monte di Porte) e nel Vallone di Framollo si rinvengono numerosi accumuli di antiche frane, a conferma di una dinamica gravitativa assai attiva in passato, ma ormai praticamente esauritasi; riattivabile soltanto in occasione di eventi estremi o per dissennati interventi antropici.

Nelle attuali condizioni di utilizzo, infatti, anche queste aree possono essere considerate sufficientemente stabili, come testimoniato dalla presenza di una folta e continua coltre vegetale.

4. Analisi ed interpretazione dati

I risultati delle prove penetrometriche, eseguite nell'ultima decade del mese di settembre c.a. (cf. tavole e diagrammi allegati), confermano quanto su anticipato circa l'estrema eterogeneità dei terreni di copertura, anche nell'ambito di formazioni analoghe o di una stessa formazione.

I depositi alluvionali terrazzati di fondovalle hanno comportamenti molto diversificati tra loro, in rapporto

all'intensità ed alla durata di i processi di erosione (e relazione della siboga della media valle). In questo caso, tuttavia, i terrazzi più alti, riferibili al fluvioglaciale Riss, non si sono conservati o sono di dubbia interpretazione.

Nelle prove n. 3 e 4, eseguite in materiali alluvionali wärniani e postwärniani, si ha comportamento pressoché analogo; trattandosi di terreni ghiaioso-sabbiosi poco o nulla alterati, danno rifiuto a circa 2 m di profondità.

L'esistenza di depositi alluvionali fini, riferibili ad aree di espansione del T. Chisone, non è compatibile con il peculiare assetto geomorfologico di questo tratto d'asta, in quanto l'attività erosiva prevale nettamente sul deposito, al contrario di quanto avviene nella subarea della media valle.

I tests penetrometrici effettuati su apparati di co_noide non più attivi danno risposte diversificate, in relazione ai litotipi affioranti nei rispettivi bacini idrografici e/o alla contemporanea presenza di materiali di origine colluviale. Nella prova n. 2, infatti, i valori di resistenza alla punta sono inferiori a 20 colpi per piede fino a circa 6 m di profondità, in contrasto con le prove n. 1 e 6.

Con la prova n. 5 si è probabilmente attraversato un antico accumulo di frana, ormai del tutto stabilizzato, co-

abitato da un conoide di detriti neri e granitici e alla periferia di circa 15 m di profondità.

Le prove n. 7 e 8, eseguite in Comune di Fornovo (rispettivamente in località Tellenghi e Soana), danno rifiuto, o comunque elevati valori di resistenza, sopra i 2 m di profondità. Sono quasi certamente riconducibili a materiali di accumulo morenico e/o di frana.

5. Considerazioni conclusive

Alla luce dei dati forniti dalle prove penetrometriche, si rileva che non sussistono perplessità circa l'ideoneità dei materiali alluvionali würmiani e postwürmiani ad essere adibiti a terreni di fondazione. Nei siti indagati con i tests n. 3 e 4, a 2 m di profondità, sono infatti ammissibili carichi dell'ordine di $3 - 4 \text{ kg/cm}^2$, anche tenendo conto dell'incidenza negativa di un'eventuale falda freatica.

I terreni attribuibili a depositi di conoide, invece, non danno sempre risultati omogenei (cf. prove n. 1, 2 e 6); tuttavia nel presente caso, ad eccezione della prova n. 2, già a profondità di 3 - 4 m la resistenza assume valori molto elevati, passando rapidamente al rifiuto.

I risultati dei tests n. 7 e 8 non sono molto dissimili tra loro. Si ha praticamente rifiuto al di sotto dei 2 m, a causa dell'abbondanza nell'accumulo di grossi blocchi

che si trovavano ad elevata resistenza di penetrazione.

Occasionalmente scadenti, con risposte di 10 colpi per piezometro a 3 m di profondità, sono infine i terreni indagati con la prova n. 5, riferibili al suddetto piccolo di frana.

Si fa presente che i valori dei carichi ammissibili su riportati hanno un significato puramente indicativo, in quanto la tipologia d'indagine adottata non permette di risalire ai parametri di resistenza meccanica del terreno. D'altro canto la loro determinazione sperimentale in laboratorio è praticamente irrealizzabile, a causa dell'eterogeneità e della pezzatura di quasi tutti i materiali indagati.

Tuttavia, inserendo i dati di penetrazione nelle formule "degli olandesi" (discretamente affidabili nel caso di terreni incoerenti), si ottengono valori non molto dissimili dalla realtà (SANGERAT, 1965).

ORDINE NAZ. GEOLOGI
ANSALDI dr. Giovanni
data iscr. 10/11/1975 n. 2470

MAURINO dr. MAURO
ORDINE NAZ. GEOLOGI
data iscr. 6-3-67 n. 1073
Borgata Brassi, 1 - Tel. (011) 51.545
PEROSA ARGENTINA (TO)

1201

卷之三

REFERENCES AND NOTES

卷之三十一

affrancamento di cm.

con

colpi con volata da

2			43		30		
			32		60		
			33		86		

afl. rivestimento di cm.

CDP

colpi CDP volano da

alt. rivestimento di cm

58

caloi con volata da

...and the world will be at peace.

26
SAN GERMANO

PEROVA PERIMETRICA DINAMICA n. 3

Committente Com. Mont. Val. Chisone data 27/9/82

Località

ZC 1

quanta dinamica

m 0

10

20

30

40

50

60

70

2

4

6

8

10

12

14

16

201

THEORY OF THE STATE

四、中国古典文学名著

Journal of the Royal Statistical Society.

Acta n.	D. 1	b. 2	A b. 3	a.	D. n. Z. W h. 26	P. n. S. N. 3	z.	M. n. 2
				2		70		
				2		60		
				4	3	30		
				2		120		
				1		150		

affravestimento di em... con colpi con volata da em.

2			1		30		
			2		60		
			6		90		
			43		120		
			27		150		

a/f. rivestimento di cm. con colpi con volata da cm

3			56		30	
---	--	--	----	--	----	--

aff. rivestimento di cm..... con..... ripi con volata da..... cm

201


PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n. 4

Committente Comunal. Vlt. Chisone

data 27/9/82

Località IN 1

quota d'inizio



SAN GERMANO

GEOLOGIA e GIGRIDA

1261


PROVA PENETROMÉTRICA DINAMICA n. 5

Committente Com. Mont. Val Chisone data 27/9/82

Località

ZC 4

quota d'inizio



201

TUTTI GLI ANNI

PRIMA TABELLA DI VOLATA

Colpi con volata di cm.

Anta n.	$\frac{h}{2}$	$\frac{h}{2}$	A $\frac{h}{2}$	n.	Dia. Z cm. mm.	colpi con volata da cm.	Z cm.	Risultato
1	4	4	4	4	30			
	5	5	5	5	60			
	6	6	6	6	90			
	7	7	7	7	120			
	8	8	8	8	150			
	11	11	11	11				
	12	12	12	12				
	13	13	13	13				
	14	14	14	14				
	15	15	15	15				
	16	16	16	16				
	17	17	17	17				
	18	18	18	18				
	19	19	19	19				
	20	20	20	20				
	21	21	21	21				
	22	22	22	22				
	23	23	23	23				
	24	24	24	24				
	25	25	25	25				
	26	26	26	26				
	27	27	27	27				
	28	28	28	28				
	29	29	29	29				
	30	30	30	30				
	31	31	31	31				
	32	32	32	32				
	33	33	33	33				
	34	34	34	34				
	35	35	35	35				
	36	36	36	36				
	37	37	37	37				
	38	38	38	38				
	39	39	39	39				
	40	40	40	40				
	41	41	41	41				
	42	42	42	42				
	43	43	43	43				
	44	44	44	44				
	45	45	45	45				
	46	46	46	46				
	47	47	47	47				
	48	48	48	48				
	49	49	49	49				
	50	50	50	50				
	51	51	51	51				
	52	52	52	52				
	53	53	53	53				
	54	54	54	54				
	55	55	55	55				
	56	56	56	56				
	57	57	57	57				
	58	58	58	58				
	59	59	59	59				
	60	60	60	60				
	61	61	61	61				
	62	62	62	62				
	63	63	63	63				
	64	64	64	64				
	65	65	65	65				
	66	66	66	66				
	67	67	67	67				
	68	68	68	68				
	69	69	69	69				
	70	70	70	70				
	71	71	71	71				
	72	72	72	72				
	73	73	73	73				
	74	74	74	74				
	75	75	75	75				
	76	76	76	76				
	77	77	77	77				
	78	78	78	78				
	79	79	79	79				
	80	80	80	80				
	81	81	81	81				
	82	82	82	82				
	83	83	83	83				
	84	84	84	84				
	85	85	85	85				
	86	86	86	86				
	87	87	87	87				
	88	88	88	88				
	89	89	89	89				
	90	90	90	90				
	91	91	91	91				
	92	92	92	92				
	93	93	93	93				
	94	94	94	94				
	95	95	95	95				
	96	96	96	96				
	97	97	97	97				
	98	98	98	98				
	99	99	99	99				
	100	100	100	100				

aff. rivestimento di cm. con colpi con volata da cm.

2	6	6	6	30				
	5	5	5	60				
	8	8	8	90				
	14	14	14	120				
	9	9	9	150				

aff. rivestimento di cm. con colpi con volata da cm.

3	14	14	14	30				
	26	26	26	60				
	31	31	31	90				
	13	13	13	120				
	32	32	32	150				

aff. rivestimento di cm. con colpi con volata da cm.

Geography

27/9/82

८८

SAN GERHANO

GEOLOGIA 2000, 33(2)

PROVA PENETROMETRICA N. 5

90

Com. Mont. Val Chisone

Località ZC 4

1

aff. rivestimento di cm. con colpi con volata da cm.

5			19		30			
			18		60			
			10		90			
			19		120			
			15		150			

colpi con voluti da un solo colpo.

GENERAL INFORMATION

Date : 27/9/82

SAN GERMANO

GEOLOGIA E ECOLOGIA DELLA MONTAGNA

PROVA PENETROMETRICA N.

5

26

Com. Mont. Val Chisone

Località

ZC 4

Note

aff. rivestimento di cm.

con

colpi con volata da

.....cm.

Il rivestimento di cuo-

cont

culpí con voluntad

600

SAN GERMANO

GEOLOGIA e CETOLOGIA

data : 27/9/82

PROVA PENETROMETRICA N. 6

201

Com. Mont. Val Chisone

Località ZN 1

Page

alt. rivestimento di cm. cm. colpi con volata da cm.

2			9		30		
			11		60		
			11		90		
			11		120		
			41		150		

Con **con valuta da** **con**

23	30
23	60
51	90

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

201


SAN GERMANO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

GRIGLIA APPALCIORE D'ARIA DELL'AVVOCATURA


Dipartimento Com. Mont. Val Chisone 27/9/82

Lodigiani ZN 1



59/86

126



x ubicazione sondaggio

ESTRATTO DAL P.R.G.I.

Scala 1:2000

202

 <p> SORECO Tecnologie di controllo a monte interrato - Sistema Teconcontrol - 10098 RIVOLI (TO) C.so Francia 227/B Tel. 011 3592311 </p>		<p align="center">COMMITTENTE GEOPOT - TORINO</p> <p align="center">CANTIERE S. GERMANO CHISONE</p> <p align="center">SONDAGGIO n. 1</p> <p align="center">QUOTA RIF. TO CAPO SALDO IN MT</p>	
<p align="center">Iniziato il: _____</p>		<p align="center">ultimo il: _____</p>	
QUOTE	RISULTATO DEL SONDAGGIO	DESCRIZIONE	GEOTECNICA
0.00		PETROGRAFIA	
1.20		Ripporto sabbioso inglobante breccia fine e qualche elemento grossolanico. Presenza di materiali elionigenici. Colore marrone.	
2.10		Sabbia micacea media, fine in debole matrice limosa, localmente abbondante, inglobante breccie fisi, falda media. Colore marrone.	
2.30		Ciottoli d'15-30 cm, in molte sabbiosa debolm. limosa. Colore marrone.	
4.40		Sabbia micacea media in debole matrice limosa con intercalazioni di livelli, sp. 20-30 cm., di sabbia fine limosa. Ingloba rari ciottoli e bracce grossolane. Colore marrone.	
4.30		Sabbia micacea media, fine in abbondante matrice limosa, inglobante rari ciottoli e bracce grossolane. Colore marrone.	
8.70		Sabbia micacea media, fine in abbondante matrice limosa, inglobante rari ciottoli e bracce grossolane. Colore marrone.	
6.80	4 ROTAZIONE 340 mm	Sabbia micacea media grossolana localmente in abbondante matrice limosa, inglobante rari ciottoli e bracce. Colore marrone.	
15.50			
4.60			
20.10			



STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO

10123 TORINO - VIA CAOUR, 3 - TEL. (011) 542718

C.F. e P.I. 04363650013

SERVIZIO GEOLOGICO
di PINEROLO

20

Prof. RENATO NERVO
Dott. GIOVANNI ANSALDI
Dott. MAURO MAURINO

Spett.le Comitato di Direzione
"ASILO dei VECCHI"

Via C. Alberto Tron 13
10065 S. GERMANO CHISONE TO

Torino, il 25.10.1985.

Oggetto: INDAGINE GEOGNOSTICA SUI TERRENI DI FONDAZIONE DELL'EDIFICANDO NUOVO "ASILO DEI VECCHI" NEL COMUNE DI S. GERMANO CHISONE, TO.

RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA-ILLUSTRATIVA

Generalità

La presente indagine fa riferimento all'incarico affidatoci da codesto spett.le Comitato di Direzione in data 27 Settembre 1985 per l'esecuzione di un'indagine geologico-tecnica sull'area del ricostruendo "Asilo dei Vecchi".

L'area, oggetto di indagine, è situata nel Comune di S. Germano Chisone in località "Savoia", al n° 13 di via C. Alberto Tron, strada che percorre la Valle del Chisone in destra orografica parallelamente alla Statale 23.

Durante il sopralluogo effettuato nelle aree ubicate al contorno del sito, allo scopo di definire l'assetto litostratigrafico, abbiamo rinvenuto, alla base del pendio, circa 40 m più in basso di via C. Alberto Tron, uno spaccato naturale che ha permesso di osservare su un'altezza di circa 10 m una stratigrafia molto uni-

forme, caratterizzata da prevalenti sabbie abbastanza addensate con rari ciottoli e brecce di dimensioni medie e, nella parte alta dell'affioramento, livellisti orizzontali di ghiaie ben gradate.

In base ai dati emersi durante il sopralluogo ed in ottimizzazione ai dati del D.M. del 21.01.81, si è ravvisata l'opportunità, per dare la possibilità di addivenire ad una definizione ottimale della tipologia delle opere di fondazione, di predisporre l'esecuzione di prove geognostiche in situ.

E' stato pertanto effettuato dalla ditta SORECO di Rivoli, nei giorni 3-4 Ottobre 1985, un sondaggio a rotazione (ϕ 101 cm) fino alla profondità di 20 m con carotaggio continuo. Inoltre abbiamo ritenuto opportuno fare effettuare nel foro di sonda n° 4 prove penetrometriche dinamiche SCPT, intervallate a partire dal presumibile livello di posa delle opere di fondazione.

Lineamenti geomorfologici

Il territorio comunale di S. Germano Chisone, nella parte prospiciente il torrente omonimo in destra orografica, è caratterizzato da situazioni geomorfologiche diverse:

- la parte a valle, sulla quale insiste il centro storico e la maggior parte delle nuove costruzioni, è costituita dalla conoide di deposizioni del Risagliardo.

Tale conoide appare ampiamente incisa e rimaneggiata sia dal Rio Risagliardo, sia dal torrente principale, a causa degli adeguamenti nel profilo longitudinale imposti dal continuo abbassarsi del livello di base (livello di confluenza Risagliardo-Chisone).

- la parte a monte, lungo il confine con il territorio comunale di ~~Inverno Primiero~~, è interessata da un'ampia zona franca, so-

è da attribuire al progressivo infossamento del torrente Chisone.

Il posizionamento del sondaggio è stato scelto in funzione di ve
rifica della parte maggiormente problematica dell'area sulla qua
le verrà riedificato l' "Asilo dei Vecchi". Infatti è questa ^{f.} par
te, all'estremo Nord dell'area in oggetto, che è maggiormente ca
ratterizzata dalla presenza di terrazzamenti; inoltre la risorgi
va della falda freatica al livello del terrazzo intermedio (15-
20 m sotto la sede stradale di via C. Alberto Tron) poneva degli
interrogativi circa l'esatta successione stratigrafica del sito
in esame.

Analisi e interpretazione dei dati

Dall'esame della colonna stratigrafica (vedi allegato) si ri-
levava:

- persistenza delle sabbie micacee medio-fini;
- matrice limosa discontinua, ma crescente con la profondità;
- presenza di rari ciottoli e brecce grossolane;
- un unico livello di ciottoli di diametro compreso tra 15-30cm
tra i 3,3 e i 4,4 m di profondità;
- presenza della falda a vari livelli a partire dai 4,5 m sotto
il piano di campagna.

Il sondaggio mette in luce un tipo di deposizione abbastanza tran
quilla, protratto per un tempo molto lungo, quale può verificarsi,
ad esempio, in un bacino lacustre.

L'importante è però sottolineare l'assenza, in questo particolare
punto, di strutture deposizionali caotiche proprie degli accumuli
di frana anche antichi e consolidati.

Il livello con ciottoli compreso tra i 3,3 e i 4,4 m di profondità mette in luce una ripresa dell'attività fluviale ed è probabilmente da collegare con un periodo di piena eccezionale, men-

tre tra gli 1,2 e i 3,3 m di profondità la presenza di brecce fini e medie può forse meglio ricollegarsi con i depositi di tipo più squisitamente glaciale.

D'altronde rare brecce a pezzatura grossolana sono presenti lungo tutti i 20 m del sondaggio eccezione fatta per il livello a ciottoli soprarricordato. Tutto ciò conferma la componente glaciale nella tipologia del deposito che possiamo così definire "glacio-lacustre" nella parte bassa, passante a "fluvio-glaciale" in quella alta.

La presenza della falda a 4,5 m di profondità consiglia di poggiare le fondazioni ad un livello sensibilmente più alto (3,3 - 3,5 m), per evitare la risalita per capillarità: lo strato aciottoli può in questo caso formare un vespaio naturale di protezione.

Dalle prove SCPT, eseguite a 2,5 - 8,5 - 12 - 18 m di profondità, si può rilevare una sostanziale continuità nella densità relativa delle sabbie, che può essere calcolata secondo Terzaghi-Peck in $Dr = 60\%$.

Tale densità relativa consente di calcolare secondo Meyerhof (terreni sabbiosi con percentuale di sabbia fine e limo $> 5\%$) e secondo Terzaghi-Peck l'angolo di attrito interno per le varie profondità

Profondità m	Dr %	ϕ Meyerhof	ϕ Terzaghi-Peck
2,5	60	31,7°	34,9°
8,5	82	38,2°	41,6°
12,0	90	41,6°	41,7°
18,0	72	35,9°	38,0°

Dalla tabella soparriportata poniamo ricavare che tra le profon-

dità intermedie (8,5 e 12 m) si riscontrano i valori di Dr maggiori, nonostante la presenza della falda freatica: ciò annulla in pratica la possibilità di una liquefazione delle sabbie.

Nell'esaminare preventivamente la morfologia intorno alla località in oggetto, abbiamo notato come a 15-20 m sotto il ciglio stradale ci sia una risorgiva della falda freatica.

Tale situazione è certamente favorita dai livelli medio-profoundi (con riferimento al sondaggio) di sabbie in abbondante matrice limosa, compresi tra 8,70 e i 15,50 m, che non permettono alle acque della falda di penetrare maggiormente in profondità, data la loro intrinseca impermeabilità. Infatti (vedi profilo stratigrafico) sotto la quota di 13,50 m non si rinvengono più manifestazioni freatiche.

Con i carichi attuali di esercizio questo stato di cose non ha comportato nessun cedimento differenziale rilevabile; nonostante gli indizi siano stati cercati accuratamente lungo la strada, lungo i muri perimetrali dell'attuale edificio, lungo il possente muro di controscarpa a secco sul retro dell'edificio principale.

Tuttavia consigliamo gli ingegneri progettisti di verificare la stabilità del pendio partendo dai carichi di esercizio futuri, al fine di evitare un possibile innesco di smottamento.

Conclusioni

Dai sopralluoghi effettuati, dai risultati del sondaggio a rotazione con carotaggio continuo e dai testi penetrometrici eseguiti nel foro di sonda che ottendono le considerazioni sopra esposte, si deduce che i terreni di fondazione dell'edificando nuovo centro per anziani di S. Germano Chisone, pur trattandosi di materiali sciolti, caratterizzati da parametri di resistenza

meccanica esclusivamente frizionali, sono da considerarsi geotecniciamente soddisfacenti. I valori di resistenza alla penetrazione sono stabilmente medio-elevati che consentono di dedurre una densità relativa, alla presumibile profondità di posa delle fondazioni, del 60%, con un angolo di attrito intorno vicino ai 35% (Terzaghi-Peck).

La presenza di fango, da debolmente a localmente abbondante, mette tuttavia sull'avviso che, in presenza di acqua, la matrice può avere un comportamento plastico ed essere limitatamente compressibile. Si consiglia pertanto di posare le fondazioni ad una profondità di circa m 3,30 sul tetto dello strato ciottoloso, per evitare che le fondazioni siano interessate dalla falda freatica (m 4,5 di profondità) o dalla possibilità di risalita della medesima per capillarità.

Consigliamo infine di verificare la stabilità del pendio con i nuovi carichi di esercizio: la risorgiva della falda 15-20 m sotto la sede stradale, di fronte al sito in esame, potrebbe determinare la rottura dell'equilibrio finora esistente, secondo una superficie di slittamento circolare, congiungente la rieorgiva osservata e lo sbancamento necessario per la nuova edificazione.

MAURINO dr. MAURO

ORDINE NAZ. GEOLOGI


data Iscr. 6-9-82 N. 4498

Borgata Brassi, 1 - Tel. (0121) 81.545

PENOSA ARGENTINA (TD)

43/87

203



PROVINCIA DI TORINO

UFFICI TECNICI

Ricostruzione ponte sul CHISONE a
VILLAR PEROSA

COLLEGAMENTO TRA LE S.R 166 DELLA VAL
CHISONE E LA S.S. 23 DEL SESTRIERE

COROGRAFIA

DIVISIONE VIABILITÀ

SEZIONE STRADE 2^a

- STRADA IN PROGETTO
- STRADA PROVINCIALE
- STRADA STATALE
- CORSI D'ACQUA

REDATTO

B. F. Veschi

L'ING CAPO RIP.


J. H.


L'ING. CAPO

G. Minoli

43/87

205





RELAZIONE GEOGNOSTICA

1.1 INTRODUZIONE

Nel periodo 21+24/10/1985 è stata svolta, per conto del
l'Impresa MARIETTA di Balangero, un'indagine geognostica in località Villar Perosa, in corrispondenza sponda
destra del torrente Chisone, per la valutazione delle
caratteristiche geotecniche del terreno che sarà inter-
essato dalle fondazioni di un nuovo ponte stradale.
E' stato eseguito a tal proposito un sondaggio geognostico, a carotaggio continuo del terreno attraversato,
con una sonda idraulica tipo B53L Atlas Copco montata
su escavatore cingolato HYDROMAC.

Durante la perforazione sono state eseguite n. 5 prove S.P.T. con attrezzatura standardizzata e sono stati
prelevati campioni rimaneggiati, custoditi in conte-
nitori trasparenti chiusi ermeticamente, per l'esecuzione
analisi di laboratorio.

Le cassette catalogatrici del materiale carotato sono
custodite presso il nostro magazzino, sino al loro ritiro, a cura dell'Impresa Marietta, entro il 31.12.85.

1.2 SITUAZIONE GEOLOGICA DEDDTA SULLA BASE DEL PROFILO STRATIGRAFICO.

Al di sotto dei depositi alluvionali recenti del Chisone
è stata investigata la parte superficiale di un deposito
recente di origine lacustre con facies caratterizzata da
limi sabbioso-argillosi arricchiti in carbonati con percentuale crescente con la profondità.

La potenza di questo deposito, sulla base dei profili stratigrafici ottenuti dalla perforazione di pozzi in zone limitrofe, supera i 250ml da piano alveo.

Le facies prossime al bordo nord del bacino lacustre sembrano invece caratterizzate dalla presenza di ciottoli e piccoli massi dispersi nei limi.

1.3 RISULTANZE DELLE ANALISI DI LABORATORIO

Sui campioni rimaneggiati prelevati sono state eseguite analisi granulometriche, aerometriche e limiti di Atterberg che hanno fornito i seguenti dati medi:

GRANULOMETRIA

2. Limo:	77%
3. Argilla:	18%
1. Sabbia:	5%

Contenuto naturale d'acqua = 19+22%

Peso specifico naturale = 2.06+2.15 gr/cm³

LIMITI DI ATTERBERG

Limite liquido:	29%
Limite plastico:	22%
Indice di plasticità:	7%

In base a tali analisi possiamo definire il terreno in esame come "Limo debolmente argilloso con sabbia in piccolissima percentuale".

Un'ulteriore analisi rapida ha potuto accertare la presenza di carbonati in percentuale gradualmente crescente con la profondità.

Analogamente il grado di compattezza, ovunque discreto, si incrementa con la profondità.

Le correlazioni che ci è sembrato più opportuno usare per definire i parametri geotecnici del terreno sono quelle tratte da una pubblicazione di Jamiolkowski e Pasqualini.

a) L'angolo di resistenza al taglio espresso in termini di sforzi efficaci $\bar{\varphi}$ (che dipende dalle caratteristiche mineralogiche, petrografiche e granulometriche del materiale) in prima approssimazione è correlabile empiricamente con l'indice di plasticità (IP) del materiale stesso, attraverso la relazione

$$(1) \quad \bar{\varphi} = 40^\circ - 2.07 (IP)^{0.49} \pm 2^\circ$$

Introducendo $IP = 7\%$ si ottiene

$$\bar{\varphi} = 34.63 \pm 2$$

CIOè:

$$\bar{\varphi} = 33^\circ + 37^\circ$$

Rifacendosi all'analisi granulometrica effettuata otteniamo, secondo l'USCA (United Soil Classification System) un tipo di terreno individuabile come ML (limi inorganici e sabbie molto fini, sabbie fini limose o argillose, limi argillosi leggermente plasticci con LL 50) caratterizzata orientativamente da valori dell'angolo di picco $\bar{\varphi}$ compresi tra 29 e 38° con $\bar{\varphi}_{MED} = 35^\circ$ chiaramente confrontabile con i valori precedentemente riportati.

b) Per quanto riguarda il valore dell'angolo di resistenza al taglio residuo $\bar{\varphi}_r$, alcuni autori hanno cercato di correlarlo in modo puramente empirico a proprietà fisiche del materiale come ad esempio il limite liquido (Kenney '67):

$$(2) \quad \bar{\varphi}_r = 453,1 [LL^{-0.85}]$$

.../...

Imponendo, nel nostro caso LL = 29%

si ottiene

$$\bar{\psi}_r = 25.89 \approx 26^\circ$$

In base alle conoscenze fino ad ora acquisite sulla resistenza al taglio residua, possiamo considerare nullo il parametro \bar{C}_r (coesione apparente residua)

1.4 RISULTANZE DELLE PROVE IN SITU

Considerata la definizione che si è attribuita al terreno investigato (limo debolmente argilloso-sabbioso) la validità della prova S.P.T. si riduce ad un livello qualitativo in quanto una stima dei parametri geotecnici sufficientemente suffragata sperimentalmente è limitata alla presenza di terreni sabbiosi.

Esistono pur sempre in letteratura correlazioni tra N_{SPT} e Q_u (resistenza alla compressione non confinata) a sua volta legata alla resistenza iniziale non drenata (C_u); pur ritenendo gli scarti di interpretazione alquanto elevati applicando tale correlazione si ottengono (TERZAGHI-PECK) valori di C_u intorno a 1.5 Kg/cm² ($Z=5+6$ ml da p.c.) crescenti fino a 2+2.5 Kg/cm² con l'approfondimento (16+17 ml da p.c.)

I valori di N_{SPT} introdotti nel calcolo di C_u sono stati corretti in funzione della presenza di falda a piano campagna, come consigliano Terzaghi e Peck.

$$N_{corretto} = 15 + 0.5 (N_{SPT} - 15) \text{ per } N_{SPT} > 15$$

.//..

Ne risulta la seguente tabella:

Profondità	N _{SPT}	N _{CORRETTO}
5.00 + 5.45	29	22
6.50 + 6.95	28	21
9.00 + 9.45	39	27
12.50 + 12.95	43	29
16.50 + 16.95	49	32

I valori ricavati consentono comunque di dedurre un buon addensamento del terreno in aumento progressivo con le profondità.

1.5 PROGETTAZIONE DELLE FONDAZIONI

La scelta delle opere di fondazione sarà strettamente legata ai carichi gravanti sulle fondazioni stesse.

La scelta di fondazioni profonde (pali trivellati di grande diametro) ci sembra comunque la più idonea.

Per la progettazione dei pali potranno venire in aiuto le valutazioni di Schenertmann (1967) anche se generalmente conservative, e di Reese (1977), che utilizzano direttamente o indirettamente i risultati ottenuti dalle prove S.P.T.

ABRATE SPA
 OPERE SPECIALIZZATE

Molt. ing. Mauro BUZIO

11/1982 - 20/1982

Laboratorio Geotecnico Losi

Via Roma, 59 - Tel. (011) 0964586 - XXXX None (To)

Laboratorio Terre

205

ANALISI GRANULOMETRICA

Per appaltante Ditta Abrate S.p.A.

Prova N°

Data 09/11/85

Località prelievo Villa Fornace

Campione N° C.D. n.1 Prelievo 24.10/85

Classificazione terreno Limo

Prof. ml. 21.30-21.60 Sond. 1

Operatore E. Losi

Analisi con Vagli:	a macchina	via umida	via secca
	a mano		
Tempo di agitazione =	Max Ø granuli	mm.	
% Parziale = $\frac{\text{Peso granuli}}{\text{Peso somma}}$			


ASTM Setaccio	Ø granuli	Peso granuli	%	Tratte- nuto	Passante
	mm	gr	Parziale	%	%
3"	> 76.2				
2"	> 50.8				
1 1/2"	> 38.2				
1"	> 25.4				
3/4"	> 19.1				
3/8"	> 9.5				
4	> 4.76				
10	> 2.00				
18	> 1.00				
20	> 0.84				
40	> 0.42				
60	> 0.25				
80	> 0.177	0	0	0	100
200	> 0.074	2.50	0.96	0.96	99.04
1000	< 0.074		0.99	← X	
Pardita					
Somma					
Peso Iniziale					
		260			

Analisi con Areometro:	Cilindro N°	5
Dispersivo: 150 cc Sodio esam.		4%
Correzione dispersivo Cd = . = 3,5		
Correzione menisco Cm = . + 1. . . aerom. N°		
Correzione totale (Cd+Cm) = -2.5 = C'		
Tara N°	Peso Tara =	gr.
Campione secco + tara	=	gr.
Campione secco parziale (Pps) = 40 gr.		
Peso specifico della parte < 0.074 γ_s = 2.72 gr/cm³		
Peso specifico del liquido γ_l = gr/cm³		
Costante K = $100 \frac{100}{Psp} \frac{\gamma_l}{\gamma_s - \gamma_l}$ = 3.95		
% Parziale = K (Rl+Ct)	% Somma = % Parziale . X	

Data	Ora	Tempo	Temperatura	Lettura arom.	Lettura corretta	Correz. temperat.	Ø granuli	Lettura ridotta	Parziale		Somma	
									Ct	mm	Rl=Rl+Ct	%
10/85	—	Alt	°C	R	Rl=R+Cl	—	D.50.061	25.5	100		99.04	
		30"	18	28.5	9.98	"	D.0.061	25.5	100		99.04	
		1'	"	27	10.31	"	D.0.044	24	94.80		93.85	
		2'	"	23	11.19	"	D.0.032	20	79.00		78.21	
		4'	"	19.5	11.96	"	D.0.024	16.5	65.17		64.52	
		8'	"	15.5	12.84	"	D.0.017	12.5	49.37		48.88	
		15'	"	14	13.17	"	D.0.012	11	43.45		43.01	
		30'	"	12	13.61	"	D.0.0092	9	35.55		35.19	
		60'	"	11	13.83	"	D.0.0066	8	31.60		31.28	
		2 h	"	10	14.05	"	D.0.0047	7	27.65		27.37	
		4 h	"	9	14.27	"	D.0.0033	6	23.70		23.46	
		6 h	"	8	14.49	"	D.0.0023	5	19.75		19.55	
		24 h	"	7.7	14.55	"	D.0.0014	4.7	18.56		18.38	

RIFERIMENTO Ditta Abrate S.p.A.
SONDAGGIO N° 1 Villa P...
CAMPIONE N° C.D.P. 1
PROFONDITA' m. 21.30-21.60

ANALISI GRANULOMETRICA



PERCENTUALE IN PCSO FRAZIONE FINA

Dott. Giorgio Emanuele Losi
[Signature]

Laboratorio Geotecnico Losi

Via Roma, 59 - Tel. (011) 9864586 - 10060 None (To)

205
Laboratorio Terre

LIMITE LIQUIDO E PLASTICO

Ente appaltante Ditta Abrate S.p.A.

Prova N°

Data 07/11/85

(loc prel

Villar Perosa

Campione N° C.D.n.1


Prelievo 24.10/85

Prof. ml. 21.30-21.60

Sondaggio 1

Classificazione terreno Limo di bassa plasticità. Operatore E. Losi

Numero dei colpi	LIMITE LIQUIDO			LIMITE PLASTICO	
	37	27	15		
Recipienti n.	40	15	18	38	11
Peso lordo camp. umido gr.	48.95	54.20	52.97	40.11	42.08
Peso lordo camp. secco gr.	44.44	48.62	47.24	38.04	40.57
Peso acqua gr.	4.51	5.58	5.73	2.07	1.51
Tara recipiente gr.	28.43	29.53	28.98	28.39	33.68
Peso netto secco gr.	16.01	19.09	18.26	9.65	6.89
Umidità %	28.17	29.23	31.38	21.45	21.92



Limite liquido % 29

Limite plastico % 22

Indice di plasticità % 7

OSSERVAZIONI

Dott. Geol. *Emanuela Losi*

Laboratorio Geotecnico Losi Via Roma, 59 - Tel. (011) 9864586 - 10060 Novi (To)	Laboratorio Terre PESO DI VOLUME
Ente appaltante Ditta Abrate S.p.A. Località prelievo	Prova N° Campione N° G.I.n.1 Prof. mt 23.70-24.30 Sond. 1
Data 09/11/85 Prelievo 24/10/85	

Provino	n.	1	2	3
Fustella	n.	2	2	
Peso fredo provino umido	gr.	143.65	148.06	
Peso fustella	gr.	37.17	37.17	
Peso provino	gr.	106.48	110.91	
Volumo fustella	cmc.	51.65	51.65	
Pesa di volumo	gr/cmc.	2.06	2.15	

Dott. Geol. Emanuela Losi
E. Losi

Laboratorio Geotecnico Losi

Via Roma, 59 - Tel. (011) 9864586 - 10000 None (To)

Laboratorio Terre

CONTENUTO D'ACQUA

Ente appallottante Ditta Abrate S.p.A.

Prova N°

Data 09/11/85

Località prelievo ~~Villar Perosa~~

Campione N° C.I.n.1

Prelievo 24/10/85

Prof. ml. 23.70-24.30 Sond. 1

Provino	n.	1	2	3
Contenitore	n.	17	27	
Peso lordo provino umido	gr.	120.64	116.84	
Peso lordo provino secco	gr.	103.64	102.45	
Peso acqua	gr.	17.07	14.39	
Peso contenitore	gr.	27.27	28.43	
Peso netto provino secco	gr.	76.30	74.02	
Contenuto d'acqua	%	22.37	19.44	

Dott. Giacomo Enmanuel Losi




ABRATE imp.
OPERE SPECIALIZZATE

8-04 TECNICO SISTEMI DI 10002 CARMAGNOLA (Na)
VIA G. RAVASI, 71 - Tel. 010/62123456 - 81112345

CANTIERE Impresso MARIETTA S.p.A.

Cornuna — Vellano — Pintor —

Provincia Tercera

china

Perfurazione iniziata il 21.10.1985

minute 11 24.10.1985

Cappello cassetto — s/o Marcella

Scans by S.A.T.

14 1

THE JOURNAL OF CLIMATE

204

*2


DISCARICA
RIV SKF

*1



TETTOIA

UFFICI DEPOSITO
PETROLIFERO ATELLO



SAN GERMANO CHISONE



ABRATE s.p.a.
OPERE SPECIALIZZATE

Sede Tecnica Amministrativa: 10022 CARMAGNOLA (TO)
Via G. Agnelli, 71 - Tel. 012/671.23.95 - 927.12.92

Committente SIGNOR AIELLO ANTONIO E GEOM. AYMAR ALBERTO
Cantiere FORNALSA
Località SAN GERMANO CHIUDONE Provincia TORINO
Perforazione iniziata il 07/02/1990 terminata il 08/02/1990
Deposito cassette DEPOSITO AIELLO Scala 1:100

SONDAGGIO	FOC
N. <u>1</u>	N. <u> </u>
QUOTA s.l.m. <u> </u>	

FORMAZIONI ATTRaversate

DESCRIZIONE LITOLOGICA DEL TERRENO



ABRATE s.p.a.
OPERE SPECIALIZZATE

Seduta Técnica Amministrativa: 10022 CARMAGNOLA (TO)
Via G. Agnelli, 71 - Tel. 011/971.23.95 - 877.12.92

Committente SIGNOR AIELLO ANTONIO E GEON. AYMÁR ALBERTO
Cantore FORNARSA
Località BAN. GERMANO CHISONE Provincia TORINO
Perforazione iniziata il 09/02/1990 terminata il 12/02/1990
Deposito cassette DEPOSITO AIELLO Scalo 1:100


SONDAGGIO	FOGLIO
N. 2	N. ...
QUOTA s.l.m.	

FOOT

PROFOUNDITA DAL P.C.	POTENZA DELLO STRATO	SEZIONE STRATIGRICA	FORMAZIONI ATTRAVERSATE		DESCRIZIONE LITOLOGICA DEL TERRENO	NOTE
			LIVELLO STABILE	DELINE FADE		
0.00						
2.50	2.50				Terreno di riporto (ghiaia sabbiosa con ciottoli, mattoni, macerie, etc....)	
5.00	2.50				Ghiaia ciottolosa con sabbia debolmente limosa, colore grigio.	
8.50	3.50				Sabbia debolmente limosa con livelli sabbiosi - ghiacciosi, colore grigio.	
9.50	1.00				Limo sabbioso, colore nocciola.	
10.00	0.50				Limo, colore grigio - azzurro.	

N

205



- Fig 1 -

Pozzo Widemann (1963) oltre PANELLI

p.c. | Tonno vegetale e ciottoli — 469 m
2.5

205

ls (1963) 12

Ps (1972) 6

Q (1963) 11 3/5

Q (1972) 5 2/5

Argilla

29

30

Limo

Argilla sabbiosa

40

42

44

45

Sabbia fine e ghiaia

Sabbia argillosa

Ghiaia

Sabbia

50

Ghiaia e trovanzi

56

33 - 53 m. treno pietraro?

con qualche lente acquifera in pressione, con getti d'acqua della durata di 30' ÷ 60', fino a -192 m. Non è stato raggiunto il fondo roccioso.

I limi ed argille lacustri sono stati incontrati in tutti i pozzi eseguiti in località Villar Perosa, tranne che nel n°I6, di cui non si conosce però l'ubicazione. Il pozzo n°I3 è attualmente improduttivo.

I pozzi n°I2 e n°IO, situati circa alla stessa quota, presentano lo stesso livello statico e dinamico e portata quasi equivalente: dovrebbero quindi attingere alla stessa falda, presumibilmente alimentata localmente.

5) - Pozzo Widemann (San Germano) (n°I8 in fig.n°7)

Il pozzo eseguito a San Germano dal cotonificio Widemann raggiunge la profondità di 56 m. La perforazione è stata interrotta poichè si sono incontrati grossi trovanti di gneiss dioritico. Trattandosi però della stessa roccia affiorante sul versante sinistro della valle, vicino alla strada statale, e lungo la scarpata poco a valle, non è da escludere che si trattasse in realtà di roccia in posto.

L'alimentazione avviene ad opera di una falda in pressione, come dimostra l'elevato livello statico iniziale.

6) - Altri pozzi (Malanaggio, Porte, Riaglietto).

Presso lo stabilimento Talco e Grafite, in località Malanaggio, sono stati effettuati tre pozzi (n°20,21,22) di media profondità. I pozzi n°21 e n°22 raggiungono la profondità di circa 5 m., rispetto al piano stradale, incontrando terreni alluvionali e quindi, a quota -5 m., gneiss dioritici.

I pozzi n°23 e n°24 sono situati a Porte. Il n°23 raggiunge la profondità di 11 m., è scavato in alluvioni recenti e non tocca il fondo roccioso; il n°24 raggiunge la roccia

a -8m.

E' infine riportata la stratigrafia del pozzo n°19 (fig. n°7) eseguito presso la cartiera Val Chisone di Riagietto.

7) - Osservazioni.

Esaminando la distribuzione dei sedimenti argillosi, possiamo notare che:

- Non compaiono argille nei pozzi situati a monte di Perosa Argentina;
- Nel pozzo n°4 si osserva, alla quota assoluta di 563 m. il tetto di una coltre di argille blu. Quasi certamente si tratta delle stesse argille affioranti lungo il corso del Chisone a quota circa 565 m.
- Si incontrano coltri argilloso in tutti i pozzi successivi, sino a S.Germano, tranne che nel n°16 a Villar Perosa; le argille sono invece del tutto assenti nei pozzi a Malanaggio, Porte e Riagietto. La quota del tetto delle argille è sempre inferiore a quella registrata nel pozzo n°4.
- I depositi argillosi sono stati osservati sino ad una quota minima assoluta di circa 330 m., nel pozzo RIV-SKF profondo 192 m. di cui non è riportata la stratigrafia, considerando ne l'imbocco a circa 520 m. Poichè affioramenti argillosi sono stati osservati a quota massima di 630 m., si deduce che la profondità del lago fu - almeno in una fase della sua storia - maggiore di 300 m.

Il substrato roccioso è stato raggiunto nella perforazione n°1 a monte di Perosa Argentina. La quota assoluta a cui è stata incontrata la roccia è di circa m.594.

Nessun sondaggio effettuato nel tratto di valle compreso tra Perosa Argentina e San Germano ha raggiunto il fondo roccioso.

Il pozzo n°18 ha attraversato la coltre argillosa, alla cui base ha incontrato sedimenti più grossolani. Permane il dubbio se alla quota assoluta di m.413 sia stato incontrato un trovante costituito da gneiss dioritico, oppure il substrato roccioso.

I pozzi effettuati in località Malanaggio ed a valle di questa, hanno raggiunto il substrato roccioso e profondità modesta.

L'alimentazione dei pozzi avviene per lo più ad opera di falde superficiali o di falde in pressione legate alla presenza di strati permeabili entro argille.

Il solo pozzo n°18 presenta un livello produttivo alla base delle argille lacustri..

Localita' S. GERMANO

Pozzo WIDEMANN

Localita' RIAGLIETTO

Pozzo CARTIERA Val Chisone

18

- 2

19 SI

- 1

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

qf 469

date 1963

lo (1963) 12 ; (1977) 6

- 74

lc (1963) - 23

Q (1963) 11 1/2

Q (1977) 8 17/8


data PANELLI

415
Q 0 1/4

72 0 5

Fig 7


S. GERMANO
CHISONE



102/89

Dott. MAURO MAURINO
Geologo

Iscrz. Albo O.N.G. n. 449B
Borgata Bressi, 1 - Tel. (0121) B1.545
10063 PEROSA ARGENTINA (To)



206

Perosa Argentina, il 18.1.90

EGR. SIG.RI

JALLA Valdo - PERNO Enrica
MASSELLO Paolo - COMBA Marisa
10065 SAN GERMANO CHISONE (TO)

OGGETTO: Indagine geologico tecnica, asseverata secondo la L.R. N°45 del 9.8.1989, sul terreno di fondazione (azionamento ZC4) per la costruzione di due fabbricati di civile abitazione, nel territorio comunale di San Germano chisone (TO).

RELAZIONE GEOLOGICA

Premessa

Il presente lavoro fa riferimento all'incarico affidatomi tramite il progettista geom. BEUX, per l'esecuzione di un'indagine geologico - tecnica asseverata, secondo quanto previsto dalla nuova L.R. 45 del 9.8.1989.

Vista l'omogeneità del terreno per tutta l'area di proprietà indagata, accentuata attraverso la diretta osservazione della stratigrafia in due pozzeri esplorativi, spinta fino alla profondità di circa 4 m dal piano campagna, ho giudicato sufficienti i dati di una prova pen-

ticolare del sito, fulcro dell'evoluzione morfologica.

A condizionare questa evoluzione sono stati sia i sistemi delle grandi faglie, il cui effetto macroscopico è visibile nel brusco angolo di 90° che l'asse della valle assume al Malanaggio, sia l'alternarsi delle glaciazioni quaternarie con periodi decisamente più caldi a clima di tipo subtropicale.

Anche la stratigrafia risente di tutte queste variazioni ed attraverso i depositi quaternari è possibile conoscere le vicissitudini paleogeografiche del sito.

Il pendio che, a partire dalle alluvioni attuali del Bisagliardo, sale fino al poggio, comprendente l'arzonamento di cui si tratta, presenta in basso le tipiche argille lacustri varvate e sovraconsolidate, passanti gradualmente verso l'alto ad un deposito sabbioso-lioso, poi subbiuso con gialle e ciottoli. Se si giunge un po' oltre si vede di sabbia fine ed infine, nella parte più alta del terreno in esame, uno scotto sabbioso-lioso.

L'abbondanza di argille lacustri è una costante del tratto di valle compreso tra Finasca e San Germano: ma la potenza delle sabbie fini senza ciottoli è una particolarità che si rigette solo a San Germano: analogo situazione era stata da me osservata presso la casa di riposo geranziana, recentemente inaugurata dopo la ristrutturazione, con la differenza che nel caso attuale le sabbie, al-

livello del piano di fondazione, sono praticamente sciolti.

La stratigrafia del sito

L'esecuzione di due pozzetti esplorativi, ubicati opportunamente al centro del perimetro di fondazioni di ciascuna delle due villette, ha permesso di accettare la totale omogeneità stratigrafica del terreno in esame.

Dall'alto verso il basso troviamo:

- 1.2 m di sabbie limose con venature di argille sabbiose azzurre
- 3 m di sabbie fini poco addensate

Il livello piezometrico della falda è attualmente a 1.6 m dal piano di campagna. Tenendo conto del periodo eccezionalmente asciutto, e rammentando sopralluoghi effettuati in loco in altri tempi e per altri motivi, si può tranquillamente affermare che in periodi piovosi il livello della falda raggiunge il piano campagna.

La complicazione ed i conseguenti problemi derivano appunto dalla tenuta delle sabbie poco addensate a riguadegolarsi a contatto con l'abbondante acqua della falda freatica: tale fenomeno è stato direttamente osservato in entrambi i pozzi esplorativi appena eseguiti.

La prova penetrometrica SPT

E' certamente stata una prova lunga, avendo in quella



occasione utilizzato ben 7 astie da 1.5 m di lunghezza per complessivi 10.5 m di profondità.

L'andamento della curva di penetrazione mette in risalto l'alternanza di livelli più compatti con livelli poco addensati, praticamente fino ai 10 m di profondità; a questo livello corrispondono le sabbie con ciottoli ed il tetto delle sottostanti argille lacustri sovraconsolidate.

Il numero di colpi per piede di penetrazione è decisamente basso per i primi 3 m; diventa accettabile fra i 3.5 ed i 4.5 m per poi ritornare basso fino ai 7 m di profondità, con minimi costanti sui 10 colpi per piede.

Visto che nel progetto è prevista la posa delle fondazioni sui 4 m dal piano campagna, quindi soprattutto riferirre come indice della densità relativa nel momento di fondazione il valore di 10 colpi per piede di penetrazione, il che comporta un valore della densità relativa $\delta_r = 72\%$ e dell'angolo di attrito interno $\phi = 28^\circ$.

I calcoli dei carichi applicabili

Sono state previste delle fondazioni a pianta quadrata con il lato $B = 1.4$ m, posate alla profondità $h_r = 0.7$ m dal piano di fondazione.

Il peso dell'unità di volume del terreno su asse è $T = 1.65$. Essendo l'angolo di attrito interno $\phi = 28^\circ$ si ri-

cavano i fattori di capacità portante $N_c = 25.80$; $N_q = 14.72$; $N_f = 16.72$.

Applicando la formula di Brinch - Hansen per fondazioni a plinti quadrati

$$q_{lim} = 0.4 \cdot f \cdot B \cdot N_f + f \cdot D_z \cdot N_q + 1.3 \cdot c \cdot N_c$$

essendo il terreno incerto per definizione la coesione è $c = 0$

per cui

$$q_{lim} = 3.25 \text{ Kg/cm}^2$$

Quindi

$$q_{net} = q_{lim} - f D_z$$

da cui si ricava

$$q_{net} = 3.13 \text{ Kg/cm}^2$$

Infine assumendo un fattore di sicurezza $F_s = 3$ si ricava

$$q_{amm} = q_{net}/3$$

per cui

$$q_{amm} = 1.04 \text{ Kg/cm}^2$$

Il drenaggio

Particolare attenzione deve rivestire il problema del drenaggio, in quanto, come fatto sopra, le salme al livello del piano di fondazione sono gravissimo addensate e presentano il fenomeno della liquefazione.

E' quindi imperativo, per una corretta realizzazione delle costruzioni in progetto, abbassare il livello della

falda sotto i piani di fondazione, tenendo conto che normalmente il livello piezometrico della medesima coincide praticamente con il piano di campagna attuale.

Per ottenere questo scopo e, allo stesso tempo ricavarne un beneficio reale, si consiglia di installare alle spalle delle villette due pozzi profondi circa 10 m e collegati da una trincea drenata, profonda almeno 2 m, che potrebbe essere sistemata ai piedi del muro di controscarpa, situato a monte. Si suggerisce altresì di completare l'opera di frenaggio con una serie di droni longitudinali posetti vicino l'uno all'altro le fundazioni e riempiti con un vescovo filtrante grossolanio, i quali dovrebbero essere collegati con il sistema di evacuazione delle acque in eccesso. Non sembra possibile dal progetto smaltire detta acqua sull'entroterra nella roccia superficiale perché quest'ultima si trova ad una quota leggermente superiore al piano di fondazione.

Conclusioni

Pur essendo pienamente consapevoli che la soluzione dei problemi esistenti, risentendo la situazione geologico-meteorologica del suolo da esame, penalizzano economicamente la realizzazione dei progetti di costruzione, tuttavia non sono profondamente disposti a rinunciare alla realizzazione del progetto secondo le note geologico-tec-

niche fin qui fornito. In rapporto sulla spesa effettuata lesionando, ad esempio, sulle opere di drenaggio, potrebbe non solo risultare, in futuro più o meno prossimo, poco redditizio, ma addirittura deleterio per le conseguenze che potrebbe avere sulle costruzioni.

Con tutto ciò non si vede assolutamente scoraggiante la costruzione delle unità abitative in progetto, ma è necessario fare risaltare l'assoluta necessità tenendo di taluni accorgimenti.



MAURINO dr. MAURO
ORDINE NAZ. GEOLOGI
data Iscr. 6-9-82 n° 4678
Borgata Brassi, 1 - Tel. 0121) 81.545
PEROSA ARGENTINA (TO)

ESTRACCIONE DI MARBRA

Fg. 11 n° 243 - 244


SCALE 1/1500

206





ESTRANNO DEL PRELIT

SLH/LA 1/2000



SCALA 1/500

- Canale irriguo dei Ronchi



CALCOLI TECNICI

PERFIDE REALE EDIFICABILE	mq 1474,31 =	mq. 1443,0
UME MAX AMMESSO	mq 1443 x 0,80 =	mc. 1.154,0
UME IN PROGETTO		
$(10.90) - (4.30 \times 0.70) - (9.30 \times 1.50) - (1.20 \times 3.90) \times 2.70 + [(10.10 \times 5.90) \times 3.03] = 545,92 \times 2$		mc. 1.091,84
	mc. 1091,84 < mc. 1.154,00	
UFFICIE COPERTA MAX AMMESSA	mq 1.443 x 30,0%	mq. 432,9
UFFICIE COPERTA IN PROGETTO. $[(1440 - 1090) - (430 \times 0.70)] \times 2$		mq. 307,9
	mq 307,90 < mq 432,90	
PARCHEGGIO RICHIESTA	mc. 1091,84 x 1/20 =	mq. 54,55
PARCHEGGIO IN PROGETTO	$mq (5.00 \times 7.50) + (6.50 \times 6.00) = mq$	mq. 76,50
VERDE RICHIESTA	$mq (1443 - 307,90) \times 0.20 =$	mq. 227,0
VERDE IN PROGETTO	$mq 730,00 + 470,00$	mq. 1.200,00

207

Geotecno

COMMITTENTE: A.T.I. S.T.I. (Capogruppo)

SONDAGGIO N. S 2

LOCALITA': S.S. 23 (del Sestriere) S.Germano C.- P. Argentina COMMESSA N. 91/02

metodo perforazione: Carotaggio Continuo

RCQ: Dott. C. Presta

diam. perf.: 101/127

RCN: Serra

quota inizio: p.c.

Data: dal 25.03.03 al: 27.03.03

Data	Profondita'	Campioni	Stratigrafia	Scala 1:100	Descrizione	Carotaggio		Manovre carot.	N. S.P.T.
						20-40-50-80	1.00		
25/03/03	0.70				Terreno vegetale costituito da ghiaia etrometrica D. max 6 cm. poligenica da subarrotondata a subangolare con sabbia medio-fine, limosa, grigiastra 1. Presenza di frequenti resti vegetali			1.00	
	1.20				2. Ghiaia eterometrica D. max 6 cm. poligenica, da arrotondata a subangolare, localmente alterata, ciottoli Pot. max 20 cm con sabbia medio-grossa, debolmente limosa, grigio scuro, molto addensata			2.00	
	2.50				3. Presenza di numerosi ciottoli tra 4-50 e 7-30 mt			3.00	18-24-28
	3.50				4.			4.00	
	4.50				5.			4.50	R10
	5.50				6.			5.00	
	6.50				7.			6.00	
	7.50	A			8.			7.00	
	8.00				9.			7.50	27-34-39
	8.40				10.			8.00	
	10.00				11.			9.00	18-22-29
26/03/03	13.50				12.			10.00	
	13.70	B			13.			10.50	21-26-32
	15.00				14.			11.00	
					15. IDEM C S			12.00	19-22-27
								13.00	
								13.50	23-29-31
								14.00	
								15.00	25-28-32

Geotecno

COMMITTENTE: A.T.I. S.T.I. (Capogruppo)

SONDAGGIO N. S 2

LOCALITA': S.S. 23 (del Sestriere) S.Germano C.- P. Argentina COMMESSA N. 91/02

metodo perforazione: Carotaggio Continuo

RCQ: Dott. C. Presta

diam. perf.: 101/127

RCN: Serra

quota inizio: p.c.

Data: dal 25.03.03 al 27.03.03

Data	Profondità	Campioni	Stratigrafia	Scala 1:100	Descrizione	23 49' 50" S	Carotaggio	Manovre carot.	N. S.P.T.	
						15.00	16.00	17.00	18.00	19.00
26/03/03	15.00				Ghiaia eterometrica D. max 6 cm, poligenica, da arrotondata a subangolare, localmente alterata con sabbia medio-grossa, limosa, nocciola, umida, molto addensata.					15.00 25-28-32
	16.50									16.00
	17.00									16.50 24-27-33
	18.00									17.00
	19.00									18.00 26-32-38
	20.00									19.00
27/03/03	19.00				Sabbia medio-fine, limosa, localmente con limo, nocciola con screzature varicolori, umida e rara ghiaia D. max 3 cm, molto addensata					19.50 27-31-35
	20.50									20.00
	21.00									21.00 15-19-17
	22.00				Limo sabbioso, localmente sabbia limosa, nocciola-ocraceo, debolmente umido, addensata					22.00
	22.50									22.50 18-24-27
	23.00									23.00
	23.20				Sabbia medio-fine, limosa, nocciola-bruno, umida, molto addensata					
	24.00									24.00 16-19-23
	25.00									25.00
	26.00				FINE SONDAGGIO					



Via G. Agnelli, 71 - 10011 Camugnano (TO)
tel. 010/9714401/2 - fax 010/9711689
http://www.abrate.it - E-mail: info@abrate.it

Committente	ANAS - Compartimento per la viabilità del Piemonte		
Cantierista	S.S. 23 - Variante di Porte		
Località	San Germano Chisone (TO)		
Perforazione iniziale	28/10/1998	Terminata il	30/10/1998
Dip. casella	megazzino ANAS Pinerolo	Scala	

SONDAGGIO	FOGLIO
1	1

Il compilatore
dott. M. Lavezzo

profondità dal p.c. (m)	potere dello strato	sezioncina stratigrafica	descrizione litologica	livelli stab. della folla	metodo e diam. di perforazione	diametro rivestimento	Percentuale di caricaggio	RQD (%)	piezometro tipo a tubo aperto	inclinometro	S.P.T.	pocket Dowrometer	pocket van veen	campioni Ind. Shelly	campioni rimaneggiati	permeabilità Kv (m)
7.70	7.70		Ghiaia aterometrica e ciottoli (diam. 15-18 cm) con sabbia, localmente debolmente limosa, da moderatamente addensata ad addensata, colore nocciola grigiastro.	4.80												
9.00	1.40	1.30	Ghiaia aterometrica con sparsi ciottoli (diam. max. 10-12 cm) in sabbia limosa, presenza di lignite a 8.20 m, moderatamente addensata, colore nocciola scuro con screzature ocree da ossidazione.													
10.40	0.60		Ghiaia prevalentemente grossolana con ciottoli e trovanti (diam. 20 cm) in sabbia da debolmente limosa a limosa, ben addensata, colore grigio.													
11.00	3.86		Sabbia fine debolmente limosa, addensata, ossidata, colore bruno ocreo.													
14.60	1.20		Ghiaia aterometrica e ciottoli (diam. 10-15 cm) in sabbia limosa con subordinati livelli centimetrici (10-15 cm max.) limoso-sabbiosi consistenti, da moderatamente addensata ad addensata, localmente alterata, colore grigio.													
15.00	2.00		Sabbia limosa debolmente torbosa, ghiaiosa ad inizio strato, poco consistente, colore screziato da rosso vinaccia a grigio ocreo.													
18.00	5.10		Ciottoli e ghiaia alterati, talora sfatti, in sabbia limosa e/o lima sabbiosa, da moderatamente addensata ad addensata, colore nocciola con screzature rosso scuro.													
23.10	0.90		Ghiaia aterometrica, prevalentemente grossolana, e ciottoli (diam. 10-12 cm) in sabbia limosa ben addensata, debole grado di ossidazione, colore grigio scuro con locali screzature ocree.													
24.00			Ciottoli (diam. 15-20 cm) e ghiaia aterometrica sabbiosa debolmente limosa, addensata, colore grigio.													

La quota di inizio foro corrisponde al piano di carreggiata.

29



Via G. Agnelli, 21 - 10022 Camagnola (TO)
tel. 011/9724411 fax 011/971881
http://www.abrate.it - E-mail: info@abrate.it

Committente ANAS - Compartimento per la viabilità del Piemonte
Cantiere S.S. 23 - Variante di Porte
Località San Germano Chisone (TO)
Perforazione iniziata il 04/11/1998 Terminata il 07/11/1998
Dip. censore magazzino ANAS Pinerolo

SONDAGGIO 2 FOGLIO 1/2
Il compilatore dott. M. Lavezzo

profondità dal p.c. (m)	potenza dello strato	scaglie affiorante	descrizione litologica	livello sub. della folla	metodo e diam. di perforazione	diametro investimenti	percentuale di erodoglio	RQD (%)	piedrame tipo a tubo aperto	Inclinometro	S.P.T.	pocket penetrometro	pocket van's test	campioni Shelby	campioni rimossi	permeabilità (cm/s)
0.50	0.50		Lasiro in conglomerato bioluminoso e sottafondo ghiaioso sabbioso con lajetti. Riparo sabbioso ghiaioso con limo, maceria e ciottoli.													
1.80	1.20		Argilla sabbiosa, moderatamente cohesante, estremamente alterata ed ossidata con rare concrazioni millimetriche, colore rosso ocre.													
3.00	2.50		Come sopra, più sabbioso e meno consistente, colore bruno giallastro con screzature ocreate.													
5.50	1.30		Ghiaia media fine con rari ciottoli (diam. max. 10-12 cm) in argilla sabbiosa, da poco a moderatamente consistente, elevato grado di alterazione e di ossidazione, colore rosso-bruno con screzature giallo ocre.													
8.80	4.90		Ghiaia eterometrica e ciottoli con sabbia limosa, discreto grado di alterazione, moderatamente addensata, colore bruno grigiaastro con screzature. Presenza di livelli centimetrici (10-15 cm) a sabbia grossolana prevalente.													
13.70	2.80		Sabbia eterometrica debolmente limosa, localmente ghiaiosa fine, da poco a moderatamente addensata, alterata, colore marrone grigiaastro.													
16.30	4.10		Ciottoli (diam. 20-25 cm) e ghiaia, elevato grado di alterazione con classi parzialmente sfatti in sabbia limosa competente, colore grigio brunastro con screzature nerastre a ocreate.													
20.40	1.40		Sabbia medio fine limosa con debole frazione ghiaiosa alterata, addensata, colore bruno scuro con rare screzature da ossidazione.													
21.90	1.60		Ghiaia eterometrica e subordinati ciottoli in sabbia debolmente limosa, da moderatamente addensata ad addensata, discreta alterazione, presenza di livelli centimetrici (max. 20 cm) di limo sabbioso plastico, colore grigio brunastro.													
23.50	10.50		Ciottoli e ghiaia eterometrica sabbiosa, addensata, buon grado di alterazione con classi sovente sfatti in sabbia limosa, diffusa ossidazione, colore grigio - bruno scuro.													



Via C. Agnelli, 22 - 10022 Campliolo (TO)
tel. 01197441112 - fax 0119721889
http://www.abrate.it - e-mail: info@abrate.it

Committente	ANAS - Compartimento per la viabilità del Piemonte		
Cantiere	S.S. 23 - Variante di Porte		
Località	San Germano Chisone (TO)		
Perforazione iniziale il	04/11/1998	Terminata il	07/11/1998
Dep. cassette	magazzino ANAS Pinerolo	Scala	

SONDAGGIO	FOGLIO
2	2/2
Il compilatore dott. M. Lavezzo	

profondità da p.c. (m)	potenza della struttura	sezione stratigrafica	descrizione litologica	livello stab. dalla sfida	metodo e diam. di perforazione	diametro in esigenza	percentuale di carreggio	RQD (%)	pietrame tipo a tubo aperto	indumento	S.P.T.	pocket penetrometer	pocket vane test	campioni Ind. Shelby	campioni rimaneggiati	permeabilità (cm/s)
34.00																
35.60	1.60		Argilla sabbiosa, da poco a moderatamente consistente e plastică, colore grigio scuro con locali screzature ocree.													
39.50	3.90		Ciottoli e ghiaia eterometrica sabbiosa, diffusa alterazione con clasti sovente sfatti in sabbia limosa, diffusa ossidazione, colore grigio - bruno scuro.													
40.60	1.10		Trovante di gneiss debolmente alterato.													
42.70	2.10		Ciottoli e ghiaia eterometrica sabbiosa-argillose, da moderatamente addensata ad addensata con matrice plastică, elevata alterazione con clasti sovente sfatti, diffusa ossidazione, addensata, colore grigio - bruno scuro.													
46.70	4.00		Ciottoli e trovanti (25-30 cm) con ghiaia eterometrica sabbiosa, diffusa alterazione con clasti sovente sfatti in sabbia limosa, frequenti screzature da ossidazione, molto addensata, colore grigio - bruno scuro.													
48.00	1.30		Ciottoli e trovanti litoidi (diam. max. 20-25 cm) ben arrotondati, eterogeneti, con ghiaia e sabbia limosa, moderatamente addensata; a 47.00-47.40 m intercalazione alterata meno competente, colore nocciola ocreo.													

La quota di inizio foro corrisponde al piano di campagna.

Si segnalano modeste infiltrazioni di acqua al di sotto di 25 m da p.c.

210



Via Giovanni Agnelli, 71 - 10022 Castagnole Ol
Tei 0119724411 r.a. - Fax 0119771089
info@castagnole.it - www.castagnole.it

Committente	A.T.I. Studio Corona - Geodata spa - prof. F. Grasso		
Centro	Variante S.S. 23 all'abitato di Porte		
Località	San Secondo di Pinerolo - Prarostino		
Perforazione iniziata il	07/01/2003	Terminata il	20/01/2003
Dep. cassette		scala	1:150

SONDAGGIO **FOGLIO**
SPE3 **1/2**



Via Giovanni Agnelli, 71 - 10022 Camagnola (To)
tel. 011 19724411 (z.) - fax 011 971809
http://www.abrate.it - E-mail: info@abrate.it

Committente	A.T.I. Studio Corona - Geodata spa - prof. F. Grasso
Cantiera	Variante S.S. 23 all'abitato di Porte
Località	San Secondo di Pinerolo - Prarostino
Perforazione iniziata il	07/01/2003
Dep. cassetta	Terminata il 20/01/2003

SONDAGGIO	FOGLIO
SPE3	2/2
Il compilatore dott. A. Cantù	

profondità dal p.c. (m)	potenza dello strato	sezine stratigrafiche	descrizione litologica	livello sub. della falda	metodo e diam. di perforazione	diametro	irrigidimento	percentuale di carotaggio	RQD (%)	S.P.T.	piezometro ipso a tubo aperto	inclinometro	pocket penetrometria pocket	vane test	campioni nel Shelly	campioni rimaneggiati	permeabilità (cm/s)	prova presidiometrica	prova dilatometrica
44,20	1,20		Sabbia prevalentemente medio-fine debolmente limosa, addensata, intensa ossidazione e alterazione, colore da bruno giallastro a brune ocraee.												44,80		45,00		
45,40			Ghiaia prevalentemente medio-grassellana a ciottoli con sabbia, generalmente addensata con subordinati livelli meno competenti, elevato grado di alterazione con clasti quasi sempre sfatti in sabbia limosa-grafitica, diffusa ossidazione, colore variegato da bruno a grigio con evidenti screziature giallo-ocraee.												46,00		45,70		
56,10			Ghiaia eterometrica sabbiosa, addensata, elevato grado di ossidazione ed alterazione con clasti sovente sfatti in sabbia limoso-grafitica, rari ciottoli, colore variegato bruno e grigio-marrone con screziature giallo-ocraee.																
64,60			Ciottoli a tronetti litoidi (diam. max. 30-50 cm) in sabbia limoso-ghiaiosa, elevata alterazione ed ossidazione con clasti ghiososi zagara anche sfatti, colore da bruno a grigio-marrone con screziature giallo-ocraee.	robbiano con corologico continuo diam. 10 mm e spess.	127 mm			100 %											
72,10			Micaschisto gneissico completamente alterato, debolemente argillificato, di aspetto arcosico, consistente, colore grigio-nocciola (regolite).																
73,20			Gneiss dionitico itida, intensamente fratturato con livelli alterati ed argillificati, colore grigio.																
74,30			Micaschisto gneissico estremamente alterato e sovante argillificato, di aspetto arcosico con inclusi resti litoidi centimetrici (max. 10-15 cm), molto consistente, colore grigio-nocciola con subordinata screziatura bruno-ocraea.																
78,60			Come sopra, di colore grigio.																
80,00																			

La quota di inizio foro corrisponde al piano di campagna.

Il piezometro installato è del tipo a tubo aperto in PVC diam. 2".

291



Via C. Aprile, 21 - 10027 Cannigione (TO)
tel. 011/97341112 - fax 011/971869
http://www.abrate.it - E-mail: info@abrate.it

Commissione	ANAS - Compartimento per la viabilità del Piemonte		
Città	S.S. 23 - Variante di Porte		
Località	San Germano Chisone (TO)		
Perforazione Iniziativa	12/11/1998	Terminata	16/11/1998
Dep. casette	magazzino ANAS Pinerolo	Scala	

SONDAGGIO	FOGLIO
4	1
Il compilatore dott. M. Lavezzo	

profondità dal p.c. (m)	profondità del suolo (m)	scorrere stratigrafico	descrizione litologica	livello sabb. della folla	relazione con carotaggio continuo diam. 127 mm	diametro rivaschimenti	percentuale di carotaggio	RQD (%)	picometro tipo a tubo aperto	S.P.T.	pocket penetrometer	pocket vane test	Campioni ind. Shady	Campioni rimaneggiati	permeabilità (cm/s)
0,80	0,80		Terrano vegetale sabbioso limoso con ciottoli e apparati radicali.												
1,70	1,70		Ghiaia eterometrica e sabbia con rari ciottoli, da poco a moderatamente addensata, localmente sciolta, colore nocciola chiaro.												
2,50			Clottai (diam. 20 cm) e ghiala eterometrica sabbiosa, colore grigio.												
3,40	0,90		Ghiala e sabbia eterometrica con alcuni ciottoli frammentati di gneiss, ben addensata, colore bruno.												
4,60	1,20		Regolite di gneiss completamente alterato, sfatto ed argillificato, di aspetto arcosico con frequenti inclusi filidi centimetrici (più abbondanti al crescere della profondità), assai compatto, colore da bruno chiaro a nocciola grigastro.												
5,40	2,10		Gneiss minuti illoide, fratturato, localmente alterato ed ossidato, colore grigio con sfumature ocree. Presenza di 2 sistemi di fratture (suborizzontale e a 60° ca.), sovrae con riempimento argilloso.												
8,50	1,50		Gneiss illoide completamente fratturato (spaziatura centimetrica), sovrae con fratture beanti a riempimento argilloso, colore grigio e rossiccio.												
10,00	2,00		Come sopra, con fratture e spaziatura da centimetrica a decimetrica (max. 15 cm ca.). Si riconoscono 4 sistemi di fratture: una suborizzontale, due a 60° secantis e uno subverticale. Frequenti patine di ossidazione nelle fratture, riempimento argilloso più abbondante nella parte alta della strato. Colore grigio chiaro con screziature rossicce.												
12,00	5,00		Gneiss minuta illoide, colore grigio chiaro. Presenza di n. 3 sistemi di fratture: suborizzontale a/0 a 38°, parallelo alla scistosità (le fratture più significative a 15,69, 16,80, 18,70, 19,00 e 19,50 m, quest'ultima con ricristallizzazione secondaria); a 60° ca. (fratture più significative, ondulate, a 12,20-12,50 [con ricristallizzazione secondaria e strie di frizione], 12,60, 13,30, 16,60, 16,90, 18,30 e 18,70 m); subverticale (importante frattura fisca da 15,00 a 16,00 m con debole ricristallizzazione e patine di ossidazione). Passata fratturata a 18,10-18,80 m. A 16,80-17,00 m livello di quarzite microcristallina.												
20,00															

La quota di inizio foro corrisponde al piano di campagna.



OPERE SPECIALIZZATE

Via G. Agnelli, 71 - 10022 Camogli (TO)
tel. 010 9724411 fax - fax 010 9771869
http://www.abrate.it - E-mail: info@abrate.it

Committente	ANAS - Compartimento per la viabilità del Piemonte		
Cantiere	S.S. 23 - Variante di Porte		
Località	San Germano Chisone (TO)		
Perforazione iniziata il	02/11/1998	Terminata il	03/11/1998
Dep. cassetto	magazzino ANAS Pinerolo	Scafo	

SONDAGGIO	FOGLIO
7	1
Il compilatore dott. M. Lavezzo	

profondità dal p.c. uni	potenza del suolo	sezioni stratigrafiche	descrizione litologica	livello stab. della falda	metodo e diam. di perforazione	diametro investito (mm)	percentuale di carotaggio	percen. tipo a tubo aperto	inclinamento	S.P.T.	pocket penetromete-	pocket vanes test	campioni Shelby	campioni ritrassegnati	permeabilità (cm/s)	
2.00	2.00		Ciottoli e trovanti (diam. max. 20 cm) con ghiaia eterometrica sabbiosa, poco addensata, colore grigio. A tetto capertura vegetale sabbioso-limosa (20 cm ca.)	9.60												
3.40	1.40		Ghiaia eterometrica e rari ciottoli (diam. 8-10 cm) in sabbia da debolmente limosa a limosa, ossidata, debolmente alterata, colore nocciola grigiastro.													
4.70	1.30		Sabbia fine debolmente limosa, localmente limosa, moderatamente addensata, discreto grado di ossidazione, colore bruno giallastro con screziazure rossicce.													
5.00	0.50		Ghiaia eterometrica e rari ciottoli (diam. 8-10 cm) in sabbia da debolmente limosa a limosa, ossidata, discreta alterazione, colore grigio.													
5.50	1.10		Sabbia fine limosa debolmente organica, moderatamente addensata, discreto grado di ossidazione, colore bruno giallastro con screziazure rossicce.													
7.70	5.70		Ghiaia medio fine e sabbia fine limosa debolmente organica, presenza di resti vegetali carboniosi, addensata, colore grigio nerastro con screziazure nerestre.		relazione ad espansione con carotaggio continuo diam. 127 mm	152 mm	100 %									
13.00	2.40		Come sopra, senza ciottoli e con maggiore alterazione.			127 mm										
15.00	8.70		Ghiaia medio fine e sabbia localmente limosa, addensata, colore marrone scuro - grigiastro.													
16.50	3.50		Ghiaia eterometrica e ciottoli in limo sabbioso da moderatamente addensata ad addensata, diffusa alterazione con ciottoli talora parzialmente sfoltiti, colore grigio scuro.													
20.00																

La quota di fondo fiora corrisponde al piano di campagna

19




Via G. Argentero, 11 - 00132 Città Giardino (Roma)
tel. 06 54724211 fax. 06 54723889
http://www.giardino-argentero.it/argentero.htm

Committente	ANAS - Compartimento per la viabilità del Piemonte		
Cantiere	S.S. 23 - Variante di Porte		
tocana	San Germano Chisone (TO)		
Perforazione iniziata il	12/02/1999	Terminata il	19/02/1999
Dep cassette	magazzino ANAS Finerolo	Scalo	

SONDAGGIO	FOGLIO
8	1/2

Il compilatore
dott. M. Lavezzo



213



Via G. Agnelli, 21 - 10121 TORINO (TO)
tel. 011/7441000 - fax 011/7441059
www.abrate.it - E-mail: info@abrate.it

Committente	ANAS - Compartimento per la viabilità del Piemonte		
Cantieri	S.S. 23 - Variante di Porte		
Località	San Germano Chisone (TO)		
Permanenza iniziale a	12/02/1999	Terminata a	19/02/1999
Dip. cassette	magazzino ANAS Pinerolo	Scala	

SONDAGGIO FOGLIO

8 2/2

Il compilatore
dott. M. Lavezzo

		descrizione litologica		livello n. della folla metodo e rifer. di posizion. / nome fornitore regolamento	percentuale di carbonato	R.D. (m)	mezzometro tipo a tuba aperta	inclinometro	S.P.T.	profondità metri	pastore sono feriti campioni mif Shelly attivatori monoscopio	permeabilità grado
34.80		Ghiaia ciottolosa in abbondante sabbia limosa, elevata alterazione con clasti sovente sfolti, colore screziato grigio e nocciola.								36.00 35 - R (5 cm)		
37.20		Ciottoli e ghiaia eterometrica sabbiosa, addensata, buon grado di alterazione con clasti sovente sfolti in sabbia limosa, diffusa ossidazione, colore grigio - bruno chiaro con screziazure ocreose. Presenza di ciottoli lapidei ben arrotondati.		38.20					39.00 42-40-R (10 cm)			
51.00		Ciottoli e trovanti in sabbia limosa, elevata alterazione con clasti sovente sfolti (a 52 m da p.c. trovante di quarzite litorde di 45 cm), colore grigio - bruno chiaro.										
58.00	2.30	Ciottoli e ghiaia eterometrica sabbiosa, addensata, buon grado di alterazione con clasti sovente sfolti in sabbia limosa, diffusa ossidazione, colore grigio - bruno chiaro con screziazure ocreose. Presenza di clasti lapidei ben arrotondati.										
61.30	5.20	Ghiaia ciottolosa completamente alterata, sfoltita e parzialmente argillificata, abbondante matrice fine argilloso-sabbiosa assai plastica, presenza di rari clasti fitoidi (diam. max. 15-20 cm) ben arrotondati, colore grigio zaffro con sporadiche screziazure giallo ocra.										
66.50	3.30	Ciottoli e ghiaia eterometrica in sabbia argillosa, addensata, elevata alterazione con clasti sovente sfolti in sabbia limosa, discreta ossidazione, colore grigio con screziazure ocreose.										
70.00												

COMMITTENTE: A.T.I. STUDIO CORONA-GEODATA S.p.A.
 LOCALITA': S.S. 23 - S. Germano C.
 metodo perforazione: Carotaggio Continuo
 diam. perf.: 101/127
 quota inizio: p.c.

SONDAGGIO N. SPE 6
 COMMESSA N. 87/02
 RCQ: Dott. C. Presta
 RCN: D. Capaldo

Data: dal 09.01.03 al: 10.01.03

Data	Profondita'	Stratigrafia	Scala 1:100	Descrizione	Carotaggio		Manovre carot.	N. S.P.T.
					20.46.00.80	20.46.00.80		
09/01/03	3.00			Ghiaia eterometrica D. max 6 cm., poligenica, da arrotondata a subangolare, localmente alterata, qualche ciottolo Pot. max 10 cm. e sabbia medio-grossa, debolmente limosa, grigio-marrone, moderatamente addensata. Presenza di resti vegetali.	1.50	7-9-10		
	5.00			Ghiaia eterometrica D. max 6 cm., poligenica, da arrotondata a subangolare, alterata con sabbia medio-fine, limosa, marrone-grigio scuro, moderatamente addensata.	3.00	8-11-11		
	5.30			Serie di ciottoli Pot. max 10 cm.	4.50	7-9-14		
	6.00			Ghiaia eterometrica D. max 6 cm., poligenica, da arrotondata a subangolare, alterata, rari ciottoli Pot. max 10 cm. a sabbia medio-fine, debolmente limosa, di colore marrone-verdastro con livelli grigio scuro, da moderatamente addensata a molto addensata. Presenza di livelli da centimetri a decimetrici di sabbia medio-fine, debolmente limosa.	6.00	10-12-12		
	7.50				7.50	R5		
	9.00				9.00	18-25-25		
	10.50			IDEM C.S.	10.50	29-33-40		
	12.00				12.00	30-39-44		
	13.50			Ghiaia eterometrica D. max 6 cm., poligenica, da arrotondata a subangolare con sabbia medio-fine, limosa, di colore grigio-scuro, molto addensata.	13.50	26-30-36		
	15.00				15.00	20-38-40		

COMMITTENTE: A.T.I. STUDIO CORONA-GEODATA S.p.A.

SONDAGGIO N. SPE 6

LOCALITA': S.S. 23 - S. Germano C.

COMMESSA N. 87/02

metodo perforazione: Carotaggio Continuo

RCQ: Dott. C. Presta

diam. perf.: 101/127

RCN: D. Capaldo

quota inizio: p.c.

Data: dal 09.01.03 al 10.01.03

Data	Profondità	Stratigrafia	Scala 1:100	Descrizione	Carotaggio	Manovre carot.	N.° S.P.T.
10/01/03	15.00			Ghiaia elatometrica Q. max 6 cm., poligenica, da arrotondata a subangolare, da alterata ad intensamente alterata, ciottoli Pct. max 15 cm. con sabbia medio-fine, limosa, grigio scuro alternato a marrone-verdastro, molto addensata.	20 40 60 80	15.00	29-R40
			16			16.50	35-R13
			17			18.00	33-R7-R9
			18			19.50	36-R14
			19	IDEM C.S.		21.00	40-R11
			20			22.50	36-R14
			21			24.00	41-R10
			22			25.50	40-R12
			23			27.00	R14
			24			28.50	R15
			25			30.00	
			26				
			27				
			28				
			29				
			30	FINE SONDAGGIO			
			31				

COMMITTENTE: A.T.I. STUDIO CORONA-GEODATA S.p.A.
 LOCALITA': S.S. 23 - S. Germano C.
 metodo perforazione: Carotaggio Continuo
 diam. perf.: 101/127
 quota inizio: p.c.

SONDAGGIO N. SPE 5 orizz.
 COMMESSA N. 87/02
 RCQ: Dott. C. Presta
 RCN: D. Capaldo

Data: dal 07.01.03 al 09.01.03

Data	Profondità	Stratigrafia	Scala 1:100	Descrizione	Carotaggio	Manovre carot.
					20.00.00	
07/01/03	3.00			Terreno vegetale costituito da sabbia medio-fine, limosa, da marrone scuro a marrone con ghiala eterometrica D. max 6 cm., poligenica, da arrotondata a subangolare, rari ciottoli Pot. max 8 cm. Presenza di resti vegetali.	1.00	
					2.00	
					3.00	
				Ghiala eterometrica D. max 6 cm., poligenica, da arrotondata a subangolare, focalmente alterata, ciottoli Pot. max 10 cm. con sabbia medio-grossa, debolmente limosa, nocciola.	4.00	
					5.00	
				Sabbia medio-fine, limosa, di colore nocciola-grigastro alternata a livelli decimetrici di sabbia medio-grossa, debolmente limose, ghialosa eterometrica D. max 6 cm., poligenica, da arrotondata a subangolare, alterata.	6.00	
					7.00	
					8.00	
					9.00	
				IDEM C.S.	10.00	
08/01/03	11.00				11.00	
					12.00	
					13.00	
					14.00	
	13.70			Sabbia medio-grossa, limosa, grigia con ghiala eterometrica D. max 6 cm., poligenica, da arrotondata a subangolare, alterata.	15.00	

COMMITTENTE: A.T.I. STUDIO CORONA-GEODATA S.p.A.

SONDAGGIO N. SPE 5 orizz.

LOCALITA': S.S. 23 - S. Germano C.

COMMESSA N. 87/02

metodo perforazione: Carotaggio Continuo

RCQ: Dott. C. Presta

diam. perf.: 101/127

RCN: D. Capaldo

quota inizio: p.c.

Data: dal 07.01.03 al: 09.01.03

Data	Profondita'	Stratigrafia	Scala 1:100	Descrizione	Carotaggio	Manovre carot.
					20 40 50 60	
08/01/03						15.00
			16	Sabbia medio-grossa, limosa, grigia con ghiaia eterometrica D. max 8 cm., poligenica, da arrotondata a subangolare, alterata.		16.00
			17			17.00
			18			18.00
			19	IDEM C.S.		19.00
	19.30		20	Ghiaia eterometrica D. max 8 cm., poligenica, da arrotondata a subangolare, alterata con sabbia medio-grossa, limosa, marrone-rossastro con screziature grigie.		20.00
	20.00		21	Sabbia medio-fine, debolmente limosa, marrone-versastrosa, ghialosa, localmente con ghiaia eterometrica D. max 6 cm., poligenica, da arrotondata a subangolare, alterata.		21.00
	22.00		22			22.00
	22.00		23	Sabbia medio-fine, limosa, grigio-marrone con ghiaia eterometrica D. max 6 cm., poligenica, da subangolare a subarrotolata, da alterata ad intensamente alterata.		23.00
	24.70		24			24.00
09/01/03	24.70		25	Sabbia medio-fine, limosa, marrone-rossastro alternato a grigio-scuro, da ghialosa a con ghiaia eterometrica D. max 6 cm., poligenica, subangolare, qualche ciottolo Pol. max 10 cm., intensamente alterata.		25.00
	24.70		26			26.00
			27			27.00
			28			28.00
			29	IDEM C.S.		29.00
	30.00		30	FINE SONDAGGIO		30.00

COMMITTENTE: A.T.I. STUDIO CORONA-GEODATA S.p.A.
 LOCALITA': S.S. 23 - Variante abitato di Porte
 metodo perforazione: Carotaggio Continuo
 diam. perf.: 101/127
 quota inizio: p.c.

SONDAGGIO N. SPE 4
 COMMESSA N. 87/02
 RCQ: Dott. C. Presta
 RCN: D. Capaldo

Data: dal 10.12.02 al: 20.12.02

Data	Profondita'	Stratigrafia	Scala 1:100	Descrizione	Carotaggio	Manovre carot.	Piezometro
							Catagnano
					20 40 60 80		
1.00		1		Terreno vegetale costituito da limo marrone passante a rossastro con screziature varicolore, con sabbia medio-fine e ghiaia eterometrica, poligenica, eretondata subordinatamente subangolare, da alterata ad intensamente alterata, umida. Presenza di resti vegetali sparsi.	1.00		
		2			2.00		
		3		Sabbia medio-fine con limo rossastro passante a marrone-grigio, ghiaiosa eterometrica (d. max 8 cm), poligenica, da arrotondata a subangolare, da alterata ad intensamente alterata, debolmente umida. Presenza di laminazioni e livelli centimetrici limosi.	3.00		
4.00		4			4.00		
		5		Sabbia medio-fine limosa, localmente con limo grigio scuro alternato a grigio-marrone con screziature varicolori, debolmente umida, ghiaiosa, localmente con ghiaia eterometrica (d. max 6 cm), poligenica, da eretondata a subangolare, da alterata ad intensamente alterata e ciottoli (pct. max 10 cm), da alterati ad intensamente alterati.	5.00		
		6			6.00		
		7			7.00		
		8			8.00		
		9			9.00		
		10	IDEM C.S.		10.00		
		11			11.00		
		12			12.00		
		13			13.00		
		14			14.00		
		15			15.00		

COMMITTENTE: A.T.I. STUDIO CORONA-GEODATA S.p.A.
 LOCALITA': S.S. 23 - Variante abitato di Porte
 metodo perforazione: Carotaggio Continuo
 diam. perf.: 101/127
 quota inizio: p.c.

SONDAGGIO N. SPE 4
 COMMESSA N. 87/02
 RCQ: Dott. C. Presta
 RCN: D. Capaldo

Data: dal 10.12.02 al: 20.12.02

Data	Profondita'	Stratigrafia	Scala 1:100	Descrizione	Carotaggio	Manovre Carot.	Piezometro Catastrale
					20.40.50 eq		
16.50	16			Sabbia medio-fine limosa, localmente con limo grigio scuro alternato a grigio-marrone con screziazure varicolori, debolmente umida, ghiaiosa, localmente con ghiaia eterometrica (d. max 6 cm), poligenica, da arrotondata a subangolare, da alterata ad intensamente alterata e ciottoli (pot. max 10 cm), da alterata ad intensamente alterata.	15.00	/	/
	17			Ghiaia eterometrica (d. max 6 cm), poligenica, da arrotondata a subangolare, da alterata ad intensamente alterata, rari ciottoli (pot. max 8 cm), con sabbia medio-fine limosa, localmente con limo, di colore grigio-marrone scuro con screziazure varicolori. Presenza di laminazioni e livelli centimetrici di sabbia medio-fine limosa.	16.00	/	/
	18				16.50	/	/
	19				17.00	/	/
	20			Sabbia medio-fine limosa, localmente con limo marrone-grigio alternato e livelli grigi, ghiaiosa, localmente con ghiaia eterometrica (d. max 6 cm), poligenica, da arrotondata a subangolare, da alterata ad intensamente alterata.	18.00	/	/
	21				19.00	/	/
19.60	21			Sabbia medio-fine con limo grigio-marrone scuro, con ghiaia eterometrica (d. max 6 cm), poligenica, da arrotondata a subangolare, alterata e ciottoli (pot. max 10 cm).	20.00	/	/
	22				21.00	/	/
21.00	22			Ghiaia eterometrica (d. max 6 cm), poligenica, da arrotondata a subangolare, da alterata ad intensamente alterata e sabbia medio-fine localmente grossa, limosa, grigia con screziazure marroni-giallastre.	22.00	/	/
	23				22.50	/	/
21.60	23			Sabbia medio-grossa limosa, grigio scura con screziazure marroni-giallastre e ghiaia eterometrica (d. max 6 cm), poligenica, da arrotondata a subangolare, da alterata ad intensamente alterata.	23.00	/	/
	24				24.00	/	/
	25				25.00	/	/
22.50	26			Sabbia medio-fine limosa, di colore grigio scuro con screziazure varicolori, debolmente umida, ghiaiosa eterometrica (d. max 3 cm), poligenica, da arrotondata a subangolare, alterata. Presenza di laminazioni e livelli centimetrici di limo con sabbia.	26.00	/	/
	27				26.50	/	/
25.60	27			Sabbia medio-fine debolmente limosa marrone-grigio chiaro con rare screziazure rosse e grigie, debolmente umida. Presenza di rare laminazioni e livelli centimetrici limosi o con limo.	27.00	/	/
	28				27.50	/	/
26.00	28			Ghiaia eterometrica (d. max 6 cm), poligenica, da arrotondata a subangolare, alterata e sabbia medio-fine limosa, localmente con limo, grigio-marrone, debolmente umida.	28.00	/	/
	29			Terrreno dilavato con carotiere doppio (3 ciottoli).	28.50	/	/
27.00	29				29.00	/	/
	30			Ghiaia eterometrica (d. max 6 cm) poligenica, da arrotondata a subangolare, da alterata ad intensamente alterata e sabbia medio-fine limosa, localmente con limo, grigio scuro con screziazure varicolori, debolmente umida e ciottoli (pot. max 8 cm).	30.00	/	/

COMMITTENTE: A.T.I. STUDIO CORONA-GEODATA S.p.A.
LOCALITA': S.S. 23 - Variante abitato di Porte
metodo perforazione: Carotaggio Continuo
diam. perf.: 101/127
quota inizio: p.c. Data: d

SONDAGGIO N. SPE 4
COMMENSA N. 87/02
RCQ: Dott. C. Presta
RCN: D. Capaldo

Data: dal 10.12.02 al: 20.12.02

Data	Profondita'	Stratigrafia	Scata 1:100	Descrizione	Carotaggio 20-40-60-60	Manovre carot. Pierometro Caspanese
31.00			31	Ghiaia ateromatica (d. max 6 cm) poligenica, da arrotondata a subangolare, da alterata ad intensamente alterata e sabbia medio-fine limosa, localmente con limo, grigio scuro con screziature varicolore, debolmente umida e ciottoli (pot. max 8 cm).	30.00	/
			32	Sabbia medio-grossa limosa, localmente con limo, grigio scuro alternato a grigio, debolmente umida.	31.00	/
33.00			33	Sabbia medio-fina limosa, localmente con limo marrone-grigio con un livello rossastro, ghiaiosa eterometrica (d. max 4 cm), da alterata ad intensamente alterata, debolmente umida.	32.00	/
			34	Sabbia medio-fine, limosa, localmente con limo, grigio scuro con screziatura varicolore e ghiaia eterometrica D. max 6 cm., poligenica, da arrotondata a subangolare, da alterata ad intensamente alterata.	33.00	/
34.50			35	Sabbia medio-fine, limosa, localmente con limo, grigio scuro con screziatura varicolore e ghiaia eterometrica D. max 6 cm., poligenica, da arrotondata a subangolare, da alterata ad intensamente alterata.	34.00	/
35.50			36	Sabbia medio-fine, localmente medio-groasa, limosa, localmente con limo grigio-mattone con screziatura marrone chiaro, da ghiaiosa a con ghiaia eterometrica D. max 6 cm., poligenica, da arrotondata a subangolare, da alterata ad intensamente alterata, rari ciottoli Pot. max 13 cm.	35.00	/
			37	Sabbia medio-fine, localmente medio-groasa, limosa, localmente con limo grigio-mattone con screziatura marrone chiaro, da ghiaiosa a con ghiaia eterometrica D. max 6 cm., poligenica, da arrotondata a subangolare, da alterata ad intensamente alterata, rari ciottoli Pot. max 13 cm.	36.00	/
			38		37.00	/
			39		38.00	/
			40		39.00	/
			41		39.50	/
			42		40.00	/
			43	IDEM C.S.	40.50	/
			44		41.00	/
			45		42.00	/
			46		43.00	/
			47		44.00	/
			48		45.00	/

Geotecno

COMMITTENTE: A.T.I. STUDIO CORONA-GEODATA S.p.A.

SONDAGGIO N. SPE 4

LOCALITA': S.S. 23 - Variante abitato di Porte

COMMESSA N. 87/02

metodo perforazione: Carotaggio Continuo

RCQ: Dott. C. Presta

diam. perf.: 101/127

RCN: D. Capaldo

diam. perf.: 101,
graze injec. 2-3

Data: dal 10.12.02 al 20.12.02

COMMITTENTE: A.T.I. STUDIO CORONA-GEODATA S.p.A. SONDAGGIO N. SPE 4

LOCALITA': S.S. 23 - Variante abitato di Porte

COMMESSA N. 87/02

metodo perforazione: Carotaggio Continuo

RCQ: Dott. C. Presta

diam. perf.: 101/127

RCN: D. Capaldo

quota inizio: p.c.

Data: dal 10.12.02 al: 20.12.02

Data	Profondità	Stratigrafia	Scala 1:100	Descrizione	Carotaggio	Manovre carot.
					204060.00	
60.00				Ghiaia eterometrica D. max 6 cm., poligenica, da arrotondata a subangolare, da alterata ad intensamente alterata, ciottoli Pot. max 15 cm. con sabbia medio-fina, limosa, di colore marrone-grigio con screzietture rossastre, satura.	60.00	
-62.50				Ghiaia eterometrica D. max 6 cm., poligenica, da arrotondata a subangolare, da alterata ad intensamente alterata, rari ciottoli Pot. max 8 cm. con sabbia medio-grossa, limosa, grigia con screzietture di color marrone-chiaro, satura.	61.00	
-84.00				Sabbia medio-grossa, debolmente limosa, grigio-scuro, satura con ghiaia eterometrica D. max 6 cm., da subarrottondata a subangolare, alterata.	62.00	
-65.70				Ghiaia eterometrica D. max 6 cm., poligenica, da arrotondata a subangolare, da alterata ad intensamente alterata, ciottoli Pot. max 15 cm. con sabbia medio-fina, debolmente limosa, di colore grigio-marrone scuro con screzietture varicolori, satura.	63.00	
-67.00				Sabbia medio-fine, limosa, grigio scuro con screzietture varicolori, ghiaiosa eterometrica D. max 4 cm., poligenica, da subarrottondata a subangolare, alternata a livelli di sabbia medio-grossa, di colore grigio scuro.	64.00	
-68.50				Ghiaia eterometrica D. max 8 cm., poligenica, da arrotondata a subangolare, alterata, ciottoli Pot. max 10 cm. con sabbia medio-grossa, debolmente limosa, marrone-grigio con screzietture rossastre, satura.	65.00	
-70.80				sabbia medio-grossa, debolmente limosa, grigio scuro con livelli decimetrici di sabbia medio-fine, limosa, grigia con screzietture varicolori con ghiaia eterometrica D. max 6 cm., poligenica, da arrotondata a subangolare, da alterata ad intensamente alterata.	66.00	
-74.00				Sabbia medio-fine, limosa, marrone-grigio con screzietture varicolori, alternata a pochi livelli decimetrici ghiaiosi e con ghiaie D. max 6 cm., poligenica, da arrotondata a subangolare, da alterata ad intensamente alterata.	67.00	
					68.00	
					69.00	
					70.00	
					71.00	
					72.00	
					73.00	
					74.00	
					75.00	

COMMITTENTE: A.T.I. STUDIO CORONA-GEODATA S.p.A.

SONDAGGIO N. SPE 4

LOCALITA': S.S. 23 - Variante abitato di Porte

COMMESSA N. 87/02

metodo perforazione: Carotaggio Continuo

RCQ: Dott. C. Presta

diam. perf.: 101/127

RCN: D. Capaldo

quota inizio: p.c.

Data: dal 10.12.02 al: 20.12.02

Data	Profondita'	Stratigrafia	Scala 1:100	Descrizione	Carotaggio	Manovre carot.
					20 40 60 80	
					75.00	
				Sabbia medio-fine, limosa, marrone-grigio con screziatura varicolore, alternata a pochi livelli decimetrici ghialosi e con ghiaia D. max 6 cm., poligenica, da arrotondata a subangolare, da alterata ad intensamente alterata.	76.00	
					77.00	
78.00			78		78.00	
					79.00	
				Ghiaia eterometrica D. max 6 cm., poligenica, da arrotondata a subangolare, da alterata ad intensamente alterata, rari ciottoli Pot. msx 8 cm. con sabbia medio-fine, limosa, di colore marrone-grigio con screziatura varicolore, saturo. Presenza di un livello di sabbia medio-fine, limosa, grigia tra 78.30 e 78.80 mt.	80.00	
80.00			80	FINE SONDAGGIO	80.00	
			81			

Installata cella Casagrande da p.c a -48.00 mt.

Eseguite n.2 Prove Pressiometriche:

1. Tra 39.00 e 40.50 mt.

2. Tra 45.50 e 47.00 mt.

Date	Lettura
20.12.2002	-45.30 mt.

217



Via G. Agnelli, 71 - 10022 Carmagnola (TO)
tel. 011 9724411 fax - fax 011 9724889
<http://www.abate.it> - E-mail: info@abate.it

Committente	ANAS - Compartimento per la viabilità del Piemonte		
Centro	S.S. 23 - Variante di Porte		
Località	San Germano Chisone (TO)		
Perforazione iniziata il	09/11/1998	Terminata il	11/11/1998
Dep. cassette	magazzino ANAS Pinerolo	Scalo	

SONDAGGIO	FOGLIO
3	1/2
Il compilatore dott. M. Lavezzo	



Via G. Agnelli, 71 - 10022 Caviglioglio (TO)
tel. 011/9724111 ex. - fax 011/9723869
http://www.abrate.it - E-mail: info@abrate.it

Committente	ANAS - Compartimento per la viabilità del Piemonte		
Cantierle	S.S. 23 - Variante di Porte		
Località	San Germano Chisone (TO)		
Percorrenza iniziale	09/11/1998	Terminata il	11/11/1998
Dep. cassetto	magazzino ANAS Pinerolo	Scalo	

SONDAGGIO	FOGLIO
3	2/2
il compilatore dott. M. Lavezzo	

Profondità dal p.c. [m]	Potenza dielo dato	sezione stratigrafica	descrizione litologica	Istru. lab. della Brda	metodo e diam. di perforazione	Diametro fornimenti	Percentuale di campeggio	pirometro fino a tubo aperto	S.P.T.	poche penetrometer	poche Vane test	campioni Shelby	campioni rimaneggiati	permeabilità cm ³
26.70	2.30		Gneiss minuto ittide, estremamente fratturato con prevalenza di fratture bienti a riempimento argilloso, debole grado di alterazione, ossidato, colore nocciola grigioastro con screzature rosso scuro.	Istru. lab. della Brda	metodo e diam. di perforazione	diametro fornimenti	pirometro fino a tubo aperto	R10 (%)						
29.00	11.00		Gneiss minuto ittide. Presenza di alcune passate assai fratturate con riempimento argilloso (le più significative a 30.30-30.50, 32.00-32.60 [con ricristallizzazione secondaria: milonite?], 33.00-33.20, 35.50-36.00, 39.00-39.10 m). Scistosità generalmente immergente di 30°. Presenza di 3 sistemi di frattura, sovrante con paline di ossidazione: a 30-45 °, parallele alla scistosità, di solito lisce; a 30° perpendicolari alla scistosità, da ondulate a scabre; a ~60°, scabre, talora anche lisce; presenza di rare fratture subverticali ossidate scabre. Colore grigio con paline brunastre da ossidazione (fino a 37.50 m).	carotaggio continuo diam. 101 mm NT2	carotaggio continuo diam. 101 mm NT2	80 - 100 %	0	40	0					
40.00								35	20	3				

La quota di inizio foro corrisponde al piano di campagna.

SONDAGGIO SC1 (pag. 1/2)


Committente: Amministrazione Comunale

Cantiere: Loc. Timonsella

Data Inizio: 13/09/2006

Località: San Germano Chisone (TO)

Data fine: 22/09/2006



SONDAGGIO SC1 (pag. 2/2)


Committente: Amministrazione Comunale

Cantiere: Loc. Timonsella

Data inizio: 13/09/2006

Località: San Germano Chisone (TO)

Data fine: 22/09/2006



Installato tubo 110/120 in acciaio per corone georadariche.
Impiegata catena doppia tipo TD diam. 100 mm con corona diamantata da m. 4,50 a m. 11,10
e catena doppia tipo TD diam. 100 mm con corona diamantata da m. 11,10 a m. 30,00.

SONDAGGIO SC2 (pag. 1/3)


Committente: Amministrazione Comunale

Cantiere: Loc. Timonsella

Data inizio: 25/09/2006

Località: San Germano Chisone (TO)

Data fine: 29/09/2006



SONDAGGIO SC2 (pag. 2/3)


Committente: Amministrazione Comunale

Cantiere: Loc. Timonsella

Data inizio: 25/09/2006

Località: San Germano Chisone (TO)

Data fine: 29/09/2006



SONDAGGIO SC2 (pag. 3/3)


Committente: Amministrazione Comunale

Cantiere: Loc. Timonsella

Data inizio: 25/09/2006

Località: San Germano Chisone (TO)

Data fine: 29/09/2006



SONDAGGIO SD1 (pag. 1/2)


Committente: Amministrazione Comunale

Cantiere: Loc. Timonsella

Data inizio: 04/10/2006

Località: San Germano Chisone (TO)

Data fine: 09/10/2006



SONDAGGIO SD1 (pag. 2/2)


Committente: Amministrazione Comunale

Cantiere: Loc. Timonsella

Data inizio: 04/10/2006

Località: San Germano Chisone (TO)

Data fine: 09/10/2006



Percezione e discarica di nucleo e rotopercussione con martello fondo fisi. e siccatura fisi. 10%



SONDAGGIO SD2 (pag. 1/3)


Committente: Amministrazione Comunale

Cantiere: Loc. Timonsella

Data inizio: 02/10/2006

Località: San Germano Chisone (TO)

Data fine: 04/10/2006



SONDAGGIO SD2 (pag. 2/3)


Committente: Amministrazione Comunale

Cantiere: Loc. Timonsella

Data inizio: 02/10/2006

Località: San Germano Chisone (TO)

Data fine: 04/10/2006





SONDAGGIO SD2 (pag. 3/3)


Committente: Amministrazione Comunale

Cantiere: Loc. Timonsella

Data inizio: 02/10/2006

Località: San Germano Chisone (TO)

Data fine: 04/10/2006



Immaginario tipo di un RPT per prove geotecniche.
Per perforazione e trascrizione si rinvia a sottoperforazione con martello fuoco (f) e colpo d'acqua (a).

SONDAGGIO SD3 (pag. 1/2)


Committente: Amministrazione Comunale

Cantiere: Loc. Timonsella

Data Inizio: 31/10/2006

Località: San Germano Chisone (TO)

Data fine: 02/11/2006



SONDAGGIO SD3 (pag. 2/2)


Committente: Amministrazione Comunale

Cantiere: Loc. Timonsella

Data inizio: 31/10/2006

Località: San Germano Chisone (TO)

Data fine: 02/11/2006



Installato cubo 3' in PVC per proteggere profilati.
Perforazione a distruzione di nasse e ricollegamento con marziale fono filo di ferro o acciaio.

Ubicazione sondaggio geognostico
(il numero rinvia alla corrispondente stratigrafia
contenuta nell'ALLEGATO a fine testo).

SCALA 1:2.500




FIGURA 4

INDAGINI
GEOGNOSTICHE

sondaggio n. 1

STUDIO
D'INGEGNERIA
GEOTECNICA

COMUNE SAN GERMANO CHISONE
 COMMITTENTE AIELLO ANTONIO
 OPERA CAPANNONE INDUSTRIALE

campioni	profondita'	falta H ₂ O	stratigrafia	DESCRIZIONE DEI TERRENI	S. P. T.	
					profond.	N° colpi
	-020			TERRENO VEGETALE		
	-200			MATERIALE INCOERENTE DI RIPORTO		
	-300					
	-500			GHIAIA CON CIOTOLI E SABBIA DEBOLMENTE LIHOGA		

INDAGINI
GEOGNOSTICHE

sondaggio n. 2

STUDIO
D'INGEGNERIA
GEOTECNICA

COMUNE SAN GERMANO CHISONE
COMMITTENTE AIELLO ANTONIO
OPERA CAPANNONE INDUSTRIALE


campioni	profondita'	falda H ₂ O	stratigrafia	DESCRIZIONE DEI TERRENI	S. P. T.	
					profond.	N° colpi
	-0.20			TERRENO VEGETALE		
	-1.80			GHIAIA CON CIOTOLI E SABBIA DEBOLMENTE LIMOSA		
	-4.00					

Sondeco

1

Committente Geom. Nello Beux
Cantiere PEC IN1 - Località Oliaro
Località San Germano Chisone (TO)
Data Inizio 04/09/2007 Data Fine 05/09/2007


SONDAGGIO FOGLIO
S1 1/1
Quota (p.c.)




Via XXV Aprile – San Germano Chisone (TO)

Curva di dispersione e modello delle velocità Onde Vs – Linea MASW 1


Modello delle velocità



Curva di dispersione



Via XXV Aprile – San Germano Chisone (TO)
 Profilo di Velocità Onde Vs – Linea sismica MASW 1




$Vs30 = 504 \text{ m/sec}$ (media pesata sugli spessori fino a 30 mt)

Profondità dal p.c. al centro dello stendimento (metri)	Velocità delle onde S (m/sec)
-0.884	231.362
-1.989	165.198
-3.371	285.714
-5.098	352.435
-7.257	340.42
-9.956	439.658
-13.33	463.474
-17.547	436.657
-22.818	759.156
-28.522	811.194


Via XXV Aprile – San Germano Chisone (TO)

Curva di dispersione e modello delle velocità Onde Vs – Linea MASW 2

Modello delle velocità



Curva di dispersione




TECHGEA SERVIZI
GEOFISICA GEOLOGIA AMBIENTALE
Committente: Dott. Raffaele Canonico
Progetto: Indagine sismica
Sito: San Germano (TO)
Data: Luglio 2007
Relazione: 68307

Figura 4

Via XXV Aprile – San Germano Chisone (TO)

Profilo di Velocità Onde Vs – Linea sismica MASW 2



$V_{s30} = 481 \text{ m/sec}$ (media pesata sugli spessori fino a 30 mt)

Profondità dal p.c. al centro dello stendimento (metri)	Velocità delle onde S (m/sec)
-0.873	289.951
-1.964	209.061
-3.328	205.929
-5.032	389.61
-7.163	466.418
-9.826	372.466
-13.155	385.134
-17.316	450.713
-22.518	533.056
-28.148	999.668

TECHGEA SERVIZI

GEOFISICA GEOLOGIA AMBIENTE

Committente: Dott. Raffaella Canonica

Progetto: Indagine sismica

Sito: San Germagnano (TO)

Data: Luglio 2007

Relazione: 683/07

24


Figura 5

Via XXV Aprile – San Germano Chisone (TO)


Modello tomografico della distribuzione delle velocità delle onde Vp

Linea sismica a rifrazione

Proiezione profilo
MASW1




Profilo MASW1



Legenda

Scala dei colori

Velocità Onde Vp [m/s]



1 ▼ Punti di energizzazione

TECHGEA SERVIZI
GEOFISICA GEOLOGIA AMBIENTALE


Comitente: Dott. Raffaella Candela
Progetto: Indagine sismica
Sito: San Germano Chisone (TO)
Data: Luglio 2007
Relazione: 683/07

Figura 6
Figura 1
Figura 2
Figura 3
Figura 4

Via XXV Aprile – San Germano Chisone (TO)

Moduli elasticici dinamici

Prof. m	V_p km/s	V_s km/s	γ kg/m ³	E_{din} MPa	G_{din} MPa	K_{din} MPa
2.00	0.51	0.17	0.44	1665	131	45
5.00	0.96	0.35	0.42	1880	664	233
10.00	1.53	0.44	0.46	2054	1156	397
13.00	1.86	0.46	0.47	2131	1343	458
						6746



Legenda

E_{din}	Modulo di Elasticità dinamico
G_{din}	Modulo di Taglio dinamico
V_p	Velocità onde di compressione
V_s	Velocità onde di taglio
K_{din}	Modulo di Compressibilità dinamico
v	Coefficiente di Poisson
γ	Peso di volume

Misure di soggiazenza della falda

REGIONE PIEMONTE
Servizio Geologico

POZZO N° 2011

Comune S.GERMANO CHISONE


Località TURINA

Proprietà CURIA

Ditta esecutrice

Anno

Compilatore: ZANELLA B.



Pozzo per uso: potabile industriale irriguo in disuso

Pozzo freatico ☐ possibilità di misura: sì ☐ no ☐

Pozzo profondo : □ profondità :

monofalda □

multifaldas

Colonna stratigrafica: sì no da documenti (allegati)

da notizie □

Note : -

Misure di livello

REGIONE PIEMONTE
Servizio Geologico

POZZO N° 21012

Comune S.GERMANO CHISONE
Località Via VITTORIO VENETO
Proprietà MARCHISIO
Ditta esecutrice _____
Anno _____
Compilatore: ZANELLA P.



Pozzo per uso: potabile industriale irriguo in disuso

Pozzo freatico □ possibilità di misura: sì □ no □

Pozzo profondo: □ profondità:

monofalda □

multifalda

Colonna stratigrafica: sì no da documenti (allegati)
da notizie


Note : i

Misure di livello

REGIONE PIEMONTE
Servizio Geologico

POZZO N° 203

Comune S.GERMANO CHISONE
Località Via Vincon 20
Proprietà MEYNIER-TRON-BOUNOUS
Ditta esecutrice _____
Anno _____
Compilatore: ZANELLA P.



Pozzo per uso: potabile industriale irriguo in disuso

Pozzo freatico ☒ possibilità di misura: sì ☒ no ☐

Pozzo profondo: □ profondità: -17.00 dal p.c.

monofalda □

multifalda

Colonna stratigrafica: sì no da documenti (allegati)
da notizie

Note :

Misure di livello

REGIONE PIEMONTE
Servizio Geologico

POZZO N° 21014

Comune S.GERMANO CHISONE


Località via Vinçon

Proprietà _____

Ditta esecutrice _____

Anno

Compilatore: ZANELLA P.



Pozzo per uso: potabile industriale irriguo in disuso

Pozzo freatico ☐ possibilità di misura: sì ☐ no ☐

Pozzo profondo profondità: _____

monofalda □

multifalda □

Colonna stratigrafica: sì no da documenti (allegati)

da notizie □


Note :

Misure di livello

REGIONE PIEMONTE
Servizio Geologico

POZZO N° 21015

Comune S.GERMANO CHISONE
Località Via 1 MAGGIO, 14
Proprietà _____
Ditta esecutrice _____
Anno _____
Compilatore: ZANELLA P.



Pozzo per uso: potabile industriale irriguo in disuso

Pozzo freatico ☒ possibilità di misura: sì ☒ no ☐

Pozzo profondo □ profondità: 16.00 dal p.c.

monofalda □

multifalda

Colonna stratigrafica: sì no da documenti (allegati)

da notizie □


Note :

Misure di livello

REGIONE PIEMONTE
Servizio Geologico

POZZO N° 1206

Comune S.GERMANO CHISONE
Località SAVOIA
Proprietà BOUNOUS
Ditta esecutrice _____
Anno 1894
Compilatore: ZANELLA P.



Pozzo per uso: potabile industriale irriguo in disuso

Pozzo freatico possibilità di misura: sì no

Pozzo profondo: □ profondità: 8-50 dal p.c.

monofalda □

multifalda

Colonna stratigrafica: sì no da documenti (allegati)
da notizie

Note :

Misure di livello