

Regione Piemonte

Provincia di Torino



COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE

PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNALE

VARIANTE STRUTTURALE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.
redatta ai sensi della L.R. 1/2007

SUB AREA: MEDIA VAL CHISONE

COMUNE: PINASCA



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COMMITTENTE

SCHEDE VALANGHE (SIVA)

Elaborato	Scala	
3.15	—	<i>Elaborazione indagini geologiche e geomorfologiche (ottobre 2012):</i> Dott. Geol. Eugenio ZANELLA
CODICE: 13009-C317-0		<i>Elaborato conforme all'originale, non soggetto a modifica</i> EDes Ingegneri Associati
REVISIONE	DATA	 Dott. Geol. Mauro CASTELLETTO <i>Collaborazione:</i> Dott. Geol. Sara CASTAGNA
PROGETTO PRELIMINARE <i>Approvato con Decreto del Commissario Straordinario della C.M. del Pinerolese n. 43 del 16/07/2015</i>		

EDes Ingegneri Associati P.IVA 10759750010
Corso Peschiera 191, 10141 Torino Tel. +39 011.0262900 Fax. +39 011.0262902
www.edesconsulting.eu edes@edesconsulting.eu



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Monte Muretto - località Serremoretto , Pinasca (Torino)

Bacino Idrografico:	Chisone, Gran Dubbione	Sezione CTR:	172040
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	1650	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1200
Dislivello (m):	450	Lunghezza reale (m):	1006

Sito valanghivo n°	01_S_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Chisone, sezione bassa valle	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Dato non rilevato
Inclinazione media	36	Morfologia	Dato non rilevato
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	99
Substrato	Pascolo con rocce affioranti	Substrato	Corso d`acqua con vegetazione ripariale Corso d`acqua senza vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Nel corso d`acqua Alla base del canalone	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Nessun danno		Nessun danno	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	

Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998
-------------------	----------------------	----------------------------	------



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Monte Muretto - località Serremoretto , Pinasca (Torino)

Bacino Idrografico:	Chisone, Gran Dubbione	Sezione CTR:	172040
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	1700	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1300
Dislivello (m):	400	Lunghezza reale (m):	763

Sito valanghivo n°	02_S_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Chisone, sezione bassa valle	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Dato non rilevato
Inclinazione media	36	Morfologia	Dato non rilevato
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	99
Substrato	Pascolo con rocce affioranti	Substrato	Corso d`acqua con vegetazione ripariale Corso d`acqua senza vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Nel corso d`acqua Alla base del canalone	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	Nessun danno		Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
	Non presenti	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti

Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998
-------------------	----------------------	----------------------------	------



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Monte Muretto - località Serremoretto , Pinasca (Torino)

Bacino Idrografico:	Chisone, Gran Dubbione	Sezione CTR:	172040
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	1900	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1170
Dislivello (m):	730	Lunghezza reale (m):	1804

Sito valanghivo n°	03_S_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Chisone, sezione bassa valle	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Dato non rilevato
Inclinazione media	36	Morfologia	Dato non rilevato
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	99
Substrato	Pascolo con rocce affioranti	Substrato	Corso d`acqua con vegetazione ripariale Corso d`acqua senza vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Nel corso d`acqua Nel canalone	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	Nessun danno		Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
	Non presenti	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti

Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998
-------------------	----------------------	----------------------------	------



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta di Gianna - località Serremoretto , Pinasca (Torino)

Bacino Idrografico:	Chisone, Gran Dubbione	Sezione CTR:	172040
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	1850	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1130
Dislivello (m):	720	Lunghezza reale (m):	1619

Sito valanghivo n°	04_S_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Chisone, sezione bassa valle	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Dato non rilevato
Inclinazione media	42	Morfologia	Dato non rilevato
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	99
Substrato	Pascolo con rocce affioranti	Substrato	Corso d`acqua con vegetazione ripariale Corso d`acqua senza vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Nel corso d`acqua Alla base del canalone	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Nessun danno		Nessun danno	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	

Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998
-------------------	----------------------	----------------------------	------



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Trucchetta - località Serremoretto , Pinasca (Torino)

Bacino Idrografico:	Chisone, Gran Dubbione	Sezione CTR:	172040
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	1980	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1150
Dislivello (m):	830	Lunghezza reale (m):	2165

Sito valanghivo n°	05_S_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Chisone, sezione bassa valle	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Dato non rilevato
Inclinazione media	38	Morfologia	Dato non rilevato
Esposizione media	Nord	Inclinazione media	99
Substrato	Pascolo con rocce affioranti	Substrato	Corso d`acqua con vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Nel corso d`acqua Alla base del canalone	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	Fabbricati civili		Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
	Non presenti	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti

Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998
-------------------	----------------------	----------------------------	------



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Case Picco - località Boccheria , Pinasca (Torino)

Bacino Idrografico:	Chisone, Gran Dubbione	Sezione CTR:	172030
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	1900	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1250
Dislivello (m):	650	Lunghezza reale (m):	1193

Sito valanghivo n°	06_S_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Chisone, sezione bassa valle	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Dato non rilevato
Inclinazione media	40	Morfologia	Dato non rilevato
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	99
Substrato	Pascolo con rocce affioranti	Substrato	Corso d`acqua senza vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Nel corso d`acqua Alla base del canalone	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	Fabbricati civili		Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
	Non presenti	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti

Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998
-------------------	----------------------	----------------------------	------



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Case Picco - località Boccheria , Pinasca (Torino)

Bacino Idrografico:	Chisone, Gran Dubbione	Sezione CTR:	172030
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2100	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1200
Dislivello (m):	900	Lunghezza reale (m):	2582

Sito valanghivo n°	07_S_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Chisone, sezione bassa valle	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Dato non rilevato
Inclinazione media	40	Morfologia	Dato non rilevato
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	99
Substrato	Pascolo con rocce affioranti	Substrato	Corso d`acqua senza vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Nel corso d`acqua Alla base del canalone	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	Fabbricati civili		Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
	Non presenti	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti

Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998
-------------------	----------------------	----------------------------	------



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Case Picco - località Boccheria , Pinasca (Torino)

Bacino Idrografico:	Chisone, Gran Dubbione	Sezione CTR:	172030
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	1900	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1300
Dislivello (m):	600	Lunghezza reale (m):	1209

Sito valanghivo n°	08_S_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Chisone, sezione bassa valle	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Dato non rilevato
Inclinazione media	40	Morfologia	Dato non rilevato
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	99
Substrato	Pascolo con rocce affioranti	Substrato	Corso d`acqua senza vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Nel corso d`acqua Alla base del canalone	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	Fabbricati civili		Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
	Non presenti	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti

Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998
-------------------	----------------------	----------------------------	------



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta della Merla - località Boccheria , Pinasca (Torino)

Bacino Idrografico:	Chisone, Gran Dubbione	Sezione CTR:	172030
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	1800	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1130
Dislivello (m):	670	Lunghezza reale (m):	1507

Sito valanghivo n°	09_S_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Chisone, sezione bassa valle	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Dato non rilevato
Inclinazione media	38	Morfologia	Dato non rilevato
Esposizione media	Est	Inclinazione media	99
Substrato	Pascolo con rocce affioranti	Substrato	Corso d`acqua con vegetazione ripariale Corso d`acqua senza vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Nel corso d`acqua Alla base del canalone	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	Fabbricati civili		Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
	Non presenti	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti

Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998
-------------------	----------------------	----------------------------	------



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Monte Cucetto - località Bocceria , Pinasca (Torino)

Bacino Idrografico:	Chisone, Gran Dubbione	Sezione CTR:	172030
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	1800	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1080
Dislivello (m):	720	Lunghezza reale (m):	1892
Sito valanghivo n°	10_S_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Chisone, sezione bassa valle	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Fra le creste e il limite del bosco	Profilo	Rettilineo
Morfologia	Impluvio	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	42	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Est	Inclinazione media	99
Substrato	Pascolo con rocce affioranti Arbusteto	Substrato	Corso d`acqua con vegetazione ripariale Arbusteto

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Nel corso d`acqua Alla base del canalone	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	Fabbricati civili		Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
	Non presenti	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Comba della Rivoira - località Castelnuovo , Pinasca (Torino)

Bacino Idrografico:	Chisone	Sezione CTR:	172030
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	1850	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1230
Dislivello (m):	620	Lunghezza reale (m):	1440

Sito valanghivo n°	11_S_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Chisone, sezione bassa valle	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	36	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	25
Substrato	Pascolo con rocce affioranti	Substrato	Corso d`acqua con vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Nel canalone	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	Nessun danno		Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
marzo 1970	Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti

Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998
-------------------	----------------------	----------------------------	------