

Regione Piemonte

Provincia di Torino



## COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE

### **PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNALE**

*VARIANTE STRUTTURALE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.  
redatta ai sensi della L.R. 1/2007*

**SUB AREA: CENTRO VAL CHISONE**

**COMUNE: FENESTRELLE**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COMMITTENTE

### **SCHEDE VALANGHE (SIVA)**

Elaborato	Scala	
<b>5.16</b>	—	<i>Elaborazione indagini geologiche e geomorfologiche (settembre 2012):</i>  <b>Dott. Geol. Eugenio ZANELLA</b>
CODICE: 13009-C266-0		<i>Elaborato conforme all'originale, non soggetto a modifica</i>  <i>EDes Ingegneri Associati</i>
REVISIONE	DATA	 <b>Dott. Geol. Mauro CASTELLETTO</b>  <i>Collaborazione:</i> <b>Dott. Geol. Sara CASTAGNA</b>
		<small>EDes Ingegneri Associati P.IVA 10759750010 Corso Peschiera 191, 10141 Torino Tel. +39 011.0262900 Fax. +39 011.0262902 www.edesconsulting.eu edes@edesconsulting.eu</small>



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

### sito Mentoulles - località Mentoulles , Fenestrelle (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Chisone	<b>Sezione CTR:</b>	154140
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2450	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1070
<b>Dislivello (m):</b>	1380	<b>Lunghezza reale (m):</b>	3577
<b>Sito valanghivo n°</b>	13_T_TO	<b>Sito ASTV</b>	49_28
<b>Tavola cartografica</b>	Fenestrelle, Roreto Chisone	<b>Tavola ASTV</b>	Monte Orsiera
<b>Modalità di acquisizione</b>	Terreno e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 10 - 30 anni
<b>ZONA DI DISTACCO</b>		<b>ZONA DI SCORRIMENTO</b>	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	Rettilineo
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Rettilineo
<b>Inclinazione media</b>	34	<b>Morfologia</b>	Pendio aperto
<b>Esposizione media</b>	Sud-Ovest	<b>Inclinazione media</b>	99
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pascolo con rocce affioranti</li> <li>• Roccia affiorante</li> <li>• Prato/pascolo utilizzato</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roccia affiorante</li> <li>• Pascolo con rocce affioranti</li> <li>• Canale in bosco di conifere</li> </ul>
<b>ZONA DI ARRESTO</b>		<b>OPERE DI DIFESA</b>	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In zone edificate</li> <li>• Nel fondovalle</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimboschimento</li> <li>• Argine di deviazione</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	
<b>DANNI POTENZIALI</b>		<b>DANNI ACCERTATI</b>	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabbricati civili</li> <li>• Manufatti</li> <li>• Persone travolte</li> </ul>	
<b>EVENTI NOTI</b>		<b>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</b>	
<b>1688</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabbricati civili</li> <li>• Manufatti</li> </ul>	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
<b>21 gennaio 1888</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persone travolte</li> </ul>	<b>Note generali</b>	Nel 1688 e nel 1888 distrusse la chiesa e travolse case, uccidendo tre bambini il 21/01/1888 e travolgendo 20 persone, di cui 6 (o 8) decedute, il 27/02/1888.
<b>27 febbraio 1888</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabbricati civili</li> <li>• Manufatti</li> <li>• Persone travolte</li> </ul>		
<b>gennaio 1885</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabbricati civili</li> </ul>		
<b>FOTO</b>		<b>FONTI</b>	
Numero fotografie collegate: 2		<b>27 febbraio 1888</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La gazzetta piemontese 6-03-1888</li> <li>• La gazzetta piemontese 6-03-1888</li> </ul>
		<b>gennaio 1885</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La gazzetta del popolo 21-01-1885</li> <li>• La gazzetta piemontese 21-01-1885</li> <li>• La gazzetta del popolo 04-02-1885</li> <li>• La gazzetta del popolo 25-01-1885</li> </ul>
<b>Rilevatore</b>	Parco Val Troncea	<b>Data di rilevamento</b>	2004



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Monte Orsiera - località Vallone Orsiera , Fenestrelle (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Chisone	<b>Sezione CTR:</b>	154100
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2500	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1750
<b>Dislivello (m):</b>	750	<b>Lunghezza reale (m):</b>	2419
<b>Sito valanghivo n°</b>	14_T_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Fenestrelle, Roreto Chisone	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Terreno e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 1 - 10 anni
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	Rettilineo
<b>Morfologia</b>	Canalone	<b>Andamento planimetrico</b>	Curvilineo
<b>Inclinazione media</b>	27	<b>Morfologia</b>	Canalone
<b>Esposizione media</b>	Sud-Ovest	<b>Inclinazione media</b>	99
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detrito di falda (ghiaione)</li> <li>• Roccia affiorante</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pascolo con rocce affioranti</li> <li>• Arbusteto</li> </ul>
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel canalone</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotabili</li> </ul>	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
<b>17 dicembre 2008</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotabili</li> <li>• Bosco</li> </ul>	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
<b>dicembre 2008</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>	<b>Note generali</b>	Interruzione strada che da Pra Catinat va al Col delle Finestre.
FOTO		FONTI	
Numero fotografie collegate: 1		Non presenti	
<b>Rilevatore</b>	Parco Val Tronca	<b>Data di rilevamento</b>	2004



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Puy - località Vallone Orsiera , Fenestrelle (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Chisone	<b>Sezione CTR:</b>	154090
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2690	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1160
<b>Dislivello (m):</b>	1530	<b>Lunghezza reale (m):</b>	4715
<b>Sito valanghivo n°</b>	15_T_TO	<b>Sito ASTV</b>	48_27
<b>Tavola cartografica</b>	Fenestrelle, Roreto Chisone	<b>Tavola ASTV</b>	Fenestrelle
<b>Modalità di acquisizione</b>	Terreno e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 10 - 30 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	Rettilineo
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Rettilineo
<b>Inclinazione media</b>	40	<b>Morfologia</b>	Impluvio
<b>Esposizione media</b>	Sud	<b>Inclinazione media</b>	99
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pascolo con rocce affioranti</li> <li>• Roccia affiorante</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prato/pascolo</li> <li>• Canale in bosco di conifere</li> </ul>

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel canalone</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimboscimento</li> <li>• Gradoni o terrazzamenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabbricati civili</li> <li>• Malghe</li> <li>• Rotabili</li> </ul>	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
<b>1910</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotabili</li> </ul>	<b>Mod.7 Aineva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 21.12.2008</li> </ul>
<b>1963</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotabili</li> </ul>	<b>Note generali</b>	Nel 1910 raggiunse Fenestrelle. Dicembre 2008 il soffio danneggia una baita già in parte diroccata
<b>1966</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotabili</li> </ul>		
<b>1970</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotabili</li> </ul>		
<b>12 maggio 1972</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotabili</li> </ul>		
<b>21 dicembre 2008</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotabili</li> <li>• Malghe</li> <li>• Bosco</li> </ul>		

FOTO		FONTI	
Numero fotografie collegate: 5		Non presenti	
<b>Rilevatore</b>	Parco Val Troncea	<b>Data di rilevamento</b>	2004



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Pequerel - località Pequerel , Fenestrelle (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Chisone	<b>Sezione CTR:</b>	154090
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2500	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1160
<b>Dislivello (m):</b>	1340	<b>Lunghezza reale (m):</b>	2619
<b>Sito valanghivo n°</b>	16_T_TO	<b>Sito ASTV</b>	47_27
<b>Tavola cartografica</b>	Fenestrelle, Roreto Chisone	<b>Tavola ASTV</b>	Fenestrelle
<b>Modalità di acquisizione</b>	Terreno e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 10 - 30 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	A balze
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Rettilineo
<b>Inclinazione media</b>	40	<b>Morfologia</b>	Pendio aperto
<b>Esposizione media</b>	Sud	<b>Inclinazione media</b>	35
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pascolo con rocce affioranti</li> <li>Roccia affiorante</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pascolo con rocce affioranti</li> <li>Arbusteto</li> <li>Canale in bosco di conifere</li> </ul>

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nel canale</li> <li>Alla base del versante</li> <li>In zone edificate</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuneo di deviazione</li> <li>Rimboschimento</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI	DANNI ACCERTATI
Non presenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fabbricati civili</li> <li>Rotabili</li> </ul>

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
<b>1930</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fabbricati civili</li> </ul>	<b>Mod.7 Aineva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>21.12.2008</li> </ul>
<b>1961</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun danno</li> </ul>	<b>Note generali</b>	Case di Pequerel. Nel 2008 danneggia tetto della casa della bergeria poco sotto SP172, distrugge quasi completamente la stalla.
<b>1963</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun danno</li> </ul>		
<b>1970</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun danno</li> </ul>		
<b>12 maggio 1972</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun danno</li> </ul>		
<b>1974</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun danno</li> </ul>		
<b>21 dicembre 2008</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bosco</li> <li>Fabbricati civili</li> <li>Malghe</li> <li>Rotabili</li> </ul>		
<b>aprile 2009</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun danno</li> </ul>		

FOTO		FONTI	
Numero fotografie collegate: 10		Non presenti	
<b>Rilevatore</b>	Parco Val Troncea	<b>Data di rilevamento</b>	2004



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Sagnette - località Fenestrelle , Fenestrelle (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Chisone	<b>Sezione CTR:</b>	154130
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	1450	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1150
<b>Dislivello (m):</b>	300	<b>Lunghezza reale (m):</b>	752
<b>Sito valanghivo n°</b>	17_T_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Fenestrelle, Roreto Chisone	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Terreno e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 10 - 30 anni
<b>ZONA DI DISTACCO</b>		<b>ZONA DI SCORRIMENTO</b>	
<b>Ubicazione</b>	Entro il limite del bosco	<b>Profilo</b>	Rettilineo
<b>Morfologia</b>	Impluvio	<b>Andamento planimetrico</b>	Rettilineo
<b>Inclinazione media</b>	27	<b>Morfologia</b>	Impluvio
<b>Esposizione media</b>	Sud-Ovest	<b>Inclinazione media</b>	99
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbusteto</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbusteto</li> <li>• Canale in bosco di conifere</li> </ul>
<b>ZONA DI ARRESTO</b>		<b>OPERE DI DIFESA</b>	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In zone edificate</li> <li>• Nel fondovalle</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	
<b>DANNI POTENZIALI</b>		<b>DANNI ACCERTATI</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bosco</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotabili</li> </ul>	
<b>EVENTI NOTI</b>		<b>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</b>	
Non presenti		<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
		<b>Note generali</b>	
<b>FOTO</b>		<b>FONTI</b>	
Non presenti		Non presenti	
<b>Rilevatore</b>	Parco Val Troncea	<b>Data di rilevamento</b>	2004



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Forte Serre Marie - località Fenestrelle , Fenestrelle (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Chisone	<b>Sezione CTR:</b>	154130
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	1750	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1165
<b>Dislivello (m):</b>	585	<b>Lunghezza reale (m):</b>	1444
<b>Sito valanghivo n°</b>	18_T_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Fenestrelle, Roreto Chisone	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Terreno e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 1 - 10 anni
<b>ZONA DI DISTACCO</b>		<b>ZONA DI SCORRIMENTO</b>	
<b>Ubicazione</b>	Entro il limite del bosco	<b>Profilo</b>	Rettilineo
<b>Morfologia</b>	Impluvio	<b>Andamento planimetrico</b>	Curvilineo
<b>Inclinazione media</b>	28	<b>Morfologia</b>	Canalone
<b>Esposizione media</b>	Sud	<b>Inclinazione media</b>	99
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prato in degrado</li> <li>• Roccia affiorante</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Canale in bosco di conifere</li> </ul>
<b>ZONA DI ARRESTO</b>		<b>OPERE DI DIFESA</b>	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In zone edificate</li> <li>• Nel fondovalle</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	
<b>DANNI POTENZIALI</b>		<b>DANNI ACCERTATI</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bosco</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotabili</li> </ul>	
<b>EVENTI NOTI</b>		<b>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</b>	
Non presenti		<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
		<b>Note generali</b>	
<b>FOTO</b>		<b>FONTI</b>	
Non presenti		Non presenti	
<b>Rilevatore</b>	Parco Val Troncea	<b>Data di rilevamento</b>	2004



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Coupure\_Cappella del Friset - località Fenestrelle , Fenestrelle (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Chisone	<b>Sezione CTR:</b>	154130
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	1830	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1160
<b>Dislivello (m):</b>	670	<b>Lunghezza reale (m):</b>	1331
<b>Sito valanghivo n°</b>	19_T_TO	<b>Sito ASTV</b>	45_27
<b>Tavola cartografica</b>	Fenestrelle, Roreto Chisone	<b>Tavola ASTV</b>	Fenestrelle
<b>Modalità di acquisizione</b>	Terreno e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Entro il limite del bosco	<b>Profilo</b>	Rettilineo
<b>Morfologia</b>	Impluvio	<b>Andamento planimetrico</b>	Curvilineo
<b>Inclinazione media</b>	28	<b>Morfologia</b>	Canalone
<b>Esposizione media</b>	Sud	<b>Inclinazione media</b>	99
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pascolo con rocce affioranti</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Roccia affiorante</li> <li>Canale in bosco di conifere</li> </ul>

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nel corso d`acqua</li> <li>Nel fondovalle</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reti da neve</li> <li>Rastrelliere o ponti da neve</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>Manufatti</li> <li>Rotabili</li> </ul>	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
<b>10 febbraio 1972</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rotabili</li> </ul>	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
<b>01 marzo 1993</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manufatti</li> </ul>	<b>Note generali</b>	Cappella del Friset nel 1993
<b>10 marzo 1972</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rotabili</li> </ul>		
<b>02 gennaio 1973</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rotabili</li> </ul>		
<b>24 dicembre 1973</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rotabili</li> </ul>		
<b>04 maggio 1975</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rotabili</li> </ul>		
<b>1976</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rotabili</li> </ul>		
<b>1977</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rotabili</li> </ul>		
<b>09 febbraio 1978</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rotabili</li> </ul>		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
<b>Rilevatore</b>	Parco Val Troncea	<b>Data di rilevamento</b>	2004



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Costa Friset - località Fenestrelle , Fenestrelle (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Chisone	<b>Sezione CTR:</b>	154130
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	1700	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1160
<b>Dislivello (m):</b>	540	<b>Lunghezza reale (m):</b>	1212
<b>Sito valanghivo n°</b>	20_T_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Fenestrelle, Roreto Chisone	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Terreno e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Entro il limite del bosco	<b>Profilo</b>	Rettilineo
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Curvilineo
<b>Inclinazione media</b>	30	<b>Morfologia</b>	Canalone
<b>Esposizione media</b>	Sud-Est	<b>Inclinazione media</b>	99
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbusteto</li> <li>• Pascolo con rocce affioranti</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbusteto</li> <li>• Canale in bosco di conifere</li> </ul>

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel corso d`acqua</li> <li>• Nel fondovalle</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reti da neve</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Linee telefoniche</li> <li>• Linee elettriche</li> <li>• Manufatti</li> <li>• Rotabili</li> </ul>	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
<b>01 marzo 1993</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>	<b>Mod.7 Aineva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16.12.2008</li> </ul>
<b>marzo 1925</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non accertati</li> </ul>	<b>Note generali</b>	Dicembre 2008 danneggia la Cappella del Friset.
<b>21 febbraio 1930</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Linee telefoniche</li> <li>• Linee elettriche</li> </ul>		
<b>16 dicembre 2008</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altro (vd note)</li> <li>• Rotabili</li> </ul>		

FOTO		FONTI	
Numero fotografie collegate: 4		<b>marzo 1925</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La lanterna pinerolese 28-03-1925</li> </ul>
		<b>21 febbraio 1930</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La gazzetta del popolo 23-02-1930</li> <li>• La stampa 23-02-1930</li> </ul>
<b>Rilevatore</b>	Parco Val Tronca	<b>Data di rilevamento</b>	2004



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Costa Albergian\_Ciabertas - località Vallone Albergian , Fenestrelle (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Chisone	<b>Sezione CTR:</b>	154130
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2600	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1730
<b>Dislivello (m):</b>	870	<b>Lunghezza reale (m):</b>	1708
<b>Sito valanghivo n°</b>	21_T_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Fenestrelle, Roreto Chisone	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Terreno e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 1 - 10 anni
<b>ZONA DI DISTACCO</b>		<b>ZONA DI SCORRIMENTO</b>	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	Rettilineo
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Curvilineo
<b>Inclinazione media</b>	40	<b>Morfologia</b>	Impluvio
<b>Esposizione media</b>	Sud-Est	<b>Inclinazione media</b>	99
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pascolo con rocce affioranti</li> <li>• Roccia affiorante</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prato/pascolo</li> <li>• Arbusteto</li> </ul>
<b>ZONA DI ARRESTO</b>		<b>OPERE DI DIFESA</b>	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alla base del versante</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	
<b>DANNI POTENZIALI</b>		<b>DANNI ACCERTATI</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>
<b>EVENTI NOTI</b>		<b>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</b>	
<b>1970</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
		<b>Note generali</b>	
<b>FOTO</b>		<b>FONTI</b>	
	Non presenti		Non presenti
<b>Rilevatore</b>	Parco Val Troncea	<b>Data di rilevamento</b>	2004



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Monte Albergian - località Vallone Albergian , Fenestrelle (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Chisone	<b>Sezione CTR:</b>	154130
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2800	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	2070
<b>Dislivello (m):</b>	730	<b>Lunghezza reale (m):</b>	1287
<b>Sito valanghivo n°</b>	22_T_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Fenestrelle, Roreto Chisone	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Terreno e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 1 - 10 anni
<b>ZONA DI DISTACCO</b>		<b>ZONA DI SCORRIMENTO</b>	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	A balze
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Rettilineo
<b>Inclinazione media</b>	35	<b>Morfologia</b>	Impluvio
<b>Esposizione media</b>	Est	<b>Inclinazione media</b>	99
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pascolo con rocce affioranti</li> <li>• Roccia affiorante</li> <li>• Prato in degrado</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roccia affiorante</li> <li>• Prato/pascolo</li> <li>• Arbusteto</li> </ul>
<b>ZONA DI ARRESTO</b>		<b>OPERE DI DIFESA</b>	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel bosco</li> <li>• Alla base del versante</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	
<b>DANNI POTENZIALI</b>		<b>DANNI ACCERTATI</b>	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bosco</li> </ul>	
<b>EVENTI NOTI</b>		<b>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</b>	
Non presenti		<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
		<b>Note generali</b>	
<b>FOTO</b>		<b>FONTI</b>	
Non presenti		Non presenti	
<b>Rilevatore</b>	Parco Val Troncea	<b>Data di rilevamento</b>	2004



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Monte Albergian - località Vallone Albergian , Fenestrelle (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Chisone	<b>Sezione CTR:</b>	154130
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	3000	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	2100
<b>Dislivello (m):</b>	900	<b>Lunghezza reale (m):</b>	1792
<b>Sito valanghivo n°</b>	23_T_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Fenestrelle, Roreto Chisone	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Terreno e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	Dato non rilevato
<b>Morfologia</b>	Dato non rilevato	<b>Andamento planimetrico</b>	Dato non rilevato
<b>Inclinazione media</b>	38	<b>Morfologia</b>	Dato non rilevato
<b>Esposizione media</b>	Est	<b>Inclinazione media</b>	99
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prato/pascolo utilizzato</li> <li>• Roccia affiorante</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roccia affiorante</li> <li>• Prato/pascolo</li> <li>• Arbusteto</li> </ul>

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alla base del versante</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bosco</li> </ul>	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
		<b>Note generali</b>	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
<b>Rilevatore</b>	Parco Val Troncea	<b>Data di rilevamento</b>	2004



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Monte Albergian - località Vallone Albergian , Fenestrelle (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Chisone	<b>Sezione CTR:</b>	154130
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2980	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	2220
<b>Dislivello (m):</b>	760	<b>Lunghezza reale (m):</b>	1304
<b>Sito valanghivo n°</b>	24_T_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Fenestrelle, Roreto Chisone	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Terreno e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	Rettilineo
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Rettilineo
<b>Inclinazione media</b>	42	<b>Morfologia</b>	Pendio aperto
<b>Esposizione media</b>	Sud-Est	<b>Inclinazione media</b>	99
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pascolo con rocce affioranti</li> <li>Roccia affiorante</li> <li>Prato/pascolo utilizzato</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Roccia affiorante</li> <li>Pascolo con rocce affioranti</li> <li>Prato/pascolo</li> </ul>

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alla base del versante</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun danno</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun danno</li> </ul>

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
	Non presenti	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
		<b>Note generali</b>	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
<b>Rilevatore</b>	Parco Val Troncea	<b>Data di rilevamento</b>	2004



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Monte Albergian - località Vallone Albergian , Fenestrelle (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Chisone	<b>Sezione CTR:</b>	154130
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2990	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	2250
<b>Dislivello (m):</b>	740	<b>Lunghezza reale (m):</b>	1479
<b>Sito valanghivo n°</b>	25_T_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Fenestrelle, Roreto Chisone	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Terreno e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	Rettilineo
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Rettilineo
<b>Inclinazione media</b>	38	<b>Morfologia</b>	Pendio aperto
<b>Esposizione media</b>	Sud-Est	<b>Inclinazione media</b>	99
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prato in degrado</li> <li>• Roccia affiorante</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roccia affiorante</li> <li>• Pascolo con rocce affioranti</li> <li>• Prato/pascolo</li> </ul>

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alla base del versante</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
	Non presenti	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
		<b>Note generali</b>	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
<b>Rilevatore</b>	Parco Val Troncea	<b>Data di rilevamento</b>	2004



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Vallone Combalassa - località Fenestrelle , Fenestrelle (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Chisone	<b>Sezione CTR:</b>	154130
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	1935	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1150
<b>Dislivello (m):</b>	785	<b>Lunghezza reale (m):</b>	1684
<b>Sito valanghivo n°</b>	26_T_TO	<b>Sito ASTV</b>	8_27
<b>Tavola cartografica</b>	Fenestrelle, Roreto Chisone	<b>Tavola ASTV</b>	Fenestrelle
<b>Modalità di acquisizione</b>	Terreno e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 10 - 30 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Fra le creste e il limite del bosco	<b>Profilo</b>	Rettilineo
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Curvilineo
<b>Inclinazione media</b>	42	<b>Morfologia</b>	Pendio aperto
<b>Esposizione media</b>	Nord	<b>Inclinazione media</b>	99
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbusteto</li> <li>• Roccia affiorante</li> <li>• Lariceto</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Canale in bosco misto</li> </ul>

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alla base del canalone</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
	Non presenti	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
		<b>Note generali</b>	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
<b>Rilevatore</b>	Parco Val Tronca	<b>Data di rilevamento</b>	2004



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Punta Belvedere - località Vallone del Laux , Fenestrelle (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Chisone	<b>Sezione CTR:</b>	154130
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2760	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1930
<b>Dislivello (m):</b>	830	<b>Lunghezza reale (m):</b>	2165
<b>Sito valanghivo n°</b>	27_T_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Fenestrelle, Roreto Chisone	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Terreno e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 1 - 10 anni
<b>ZONA DI DISTACCO</b>		<b>ZONA DI SCORRIMENTO</b>	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	Rettilineo
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Rettilineo
<b>Inclinazione media</b>	38	<b>Morfologia</b>	Pendio aperto
<b>Esposizione media</b>	Nord-Ovest	<b>Inclinazione media</b>	99
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pascolo con rocce affioranti</li> <li>• Roccia affiorante</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pascolo con rocce affioranti</li> <li>• Arbusteto</li> </ul>
<b>ZONA DI ARRESTO</b>		<b>OPERE DI DIFESA</b>	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alla base del versante</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	
<b>DANNI POTENZIALI</b>		<b>DANNI ACCERTATI</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Malghe</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>
<b>EVENTI NOTI</b>		<b>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</b>	
Non presenti		<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
		<b>Note generali</b>	
<b>FOTO</b>		<b>FONTI</b>	
Non presenti		Non presenti	
<b>Rilevatore</b>	Parco Val Troncea	<b>Data di rilevamento</b>	2004



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Becca Cuccolina - località Vallone del Laux , Fenestrelle (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Chisone	<b>Sezione CTR:</b>	154130
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2500	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1930
<b>Dislivello (m):</b>	570	<b>Lunghezza reale (m):</b>	1447
<b>Sito valanghivo n°</b>	28_T_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Fenestrelle, Roreto Chisone	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Terreno e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 1 - 10 anni
<b>ZONA DI DISTACCO</b>		<b>ZONA DI SCORRIMENTO</b>	
<b>Ubicazione</b>	Fra le creste e il limite del bosco	<b>Profilo</b>	Rettilineo
<b>Morfologia</b>	Impluvio	<b>Andamento planimetrico</b>	Curvilineo
<b>Inclinazione media</b>	30	<b>Morfologia</b>	Impluvio
<b>Esposizione media</b>	Nord-Ovest	<b>Inclinazione media</b>	99
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pascolo con rocce affioranti</li> <li>• Roccia affiorante</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pascolo con rocce affioranti</li> <li>• Arbusteto</li> </ul>
<b>ZONA DI ARRESTO</b>		<b>OPERE DI DIFESA</b>	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alla base del versante</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	
<b>DANNI POTENZIALI</b>		<b>DANNI ACCERTATI</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Malghe</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>
<b>EVENTI NOTI</b>		<b>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</b>	
	Non presenti	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
		<b>Note generali</b>	Potrebbe danneggiare la bergeria dell'Albergian
<b>FOTO</b>		<b>FONTI</b>	
	Non presenti		Non presenti
<b>Rilevatore</b>	Parco Val Tronca	<b>Data di rilevamento</b>	2004



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Costa NE del Belvedere - località Vallone Cristove , Fenestrelle (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Chisone	<b>Sezione CTR:</b>	154130
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2600	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	2130
<b>Dislivello (m):</b>	470	<b>Lunghezza reale (m):</b>	747
<b>Sito valanghivo n°</b>	29_T_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Fenestrelle, Roreto Chisone	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Terreno e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 1 - 10 anni
<b>ZONA DI DISTACCO</b>		<b>ZONA DI SCORRIMENTO</b>	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	Rettilineo
<b>Morfologia</b>	Impluvio	<b>Andamento planimetrico</b>	Rettilineo
<b>Inclinazione media</b>	55	<b>Morfologia</b>	Impluvio
<b>Esposizione media</b>	Nord-Est	<b>Inclinazione media</b>	99
<b>Substrato</b>	• Roccia affiorante	<b>Substrato</b>	• Roccia affiorante
<b>ZONA DI ARRESTO</b>		<b>OPERE DI DIFESA</b>	
<b>Luogo di arresto</b>	• Alla base del versante	<b>Tipologia</b>	• Assenti
<b>Note</b>		<b>Note</b>	
<b>DANNI POTENZIALI</b>		<b>DANNI ACCERTATI</b>	
	• Nessun danno		• Nessun danno
<b>EVENTI NOTI</b>		<b>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</b>	
Non presenti		<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
		<b>Note generali</b>	
<b>FOTO</b>		<b>FONTI</b>	
Non presenti		Non presenti	
<b>Rilevatore</b>	Parco Val Troncea	<b>Data di rilevamento</b>	2004



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Truc Cualabrie - località Vallone Cristove , Fenestrelle (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Chisone	<b>Sezione CTR:</b>	172010
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2930	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	2380
<b>Dislivello (m):</b>	550	<b>Lunghezza reale (m):</b>	1225
<b>Sito valanghivo n°</b>	30_T_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Fenestrelle, Roreto Chisone	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Terreno e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 1 - 10 anni
<b>ZONA DI DISTACCO</b>		<b>ZONA DI SCORRIMENTO</b>	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	Rettilineo
<b>Morfologia</b>	Impluvio	<b>Andamento planimetrico</b>	Rettilineo
<b>Inclinazione media</b>	35	<b>Morfologia</b>	Pendio aperto
<b>Esposizione media</b>	Nord	<b>Inclinazione media</b>	99
<b>Substrato</b>	• Roccia affiorante	<b>Substrato</b>	• Roccia affiorante
<b>ZONA DI ARRESTO</b>		<b>OPERE DI DIFESA</b>	
<b>Luogo di arresto</b>	• Alla base del versante	<b>Tipologia</b>	• Assenti
<b>Note</b>		<b>Note</b>	
<b>DANNI POTENZIALI</b>		<b>DANNI ACCERTATI</b>	
	• Nessun danno		• Nessun danno
<b>EVENTI NOTI</b>		<b>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</b>	
Non presenti		<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
		<b>Note generali</b>	
<b>FOTO</b>		<b>FONTI</b>	
Non presenti		Non presenti	
<b>Rilevatore</b>	Parco Val Troncea	<b>Data di rilevamento</b>	2004



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

### sito Truc Cialabrie - località Vallone Cristove , Fenestrelle (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Chisone	<b>Sezione CTR:</b>	172010
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2900	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	2420
<b>Dislivello (m):</b>	480	<b>Lunghezza reale (m):</b>	1047
<b>Sito valanghivo n°</b>	31_T_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Fenestrelle, Roreto Chisone	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Terreno e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 1 - 10 anni
<b>ZONA DI DISTACCO</b>		<b>ZONA DI SCORRIMENTO</b>	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	Rettilineo
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Rettilineo
<b>Inclinazione media</b>	45	<b>Morfologia</b>	Pendio aperto
<b>Esposizione media</b>	Nord	<b>Inclinazione media</b>	99
<b>Substrato</b>	• Roccia affiorante	<b>Substrato</b>	• Roccia affiorante
<b>ZONA DI ARRESTO</b>		<b>OPERE DI DIFESA</b>	
<b>Luogo di arresto</b>	• Alla base del versante	<b>Tipologia</b>	• Assenti
<b>Note</b>		<b>Note</b>	
<b>DANNI POTENZIALI</b>		<b>DANNI ACCERTATI</b>	
	• Nessun danno		• Nessun danno
<b>EVENTI NOTI</b>		<b>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</b>	
Non presenti		<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
		<b>Note generali</b>	
<b>FOTO</b>		<b>FONTI</b>	
Non presenti		Non presenti	
<b>Rilevatore</b>	Parco Val Troncea	<b>Data di rilevamento</b>	2004



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Rocca Tagliata - località Vallone Cristove , Fenestrelle (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Chisone	<b>Sezione CTR:</b>	154130
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2300	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	2130
<b>Dislivello (m):</b>	170	<b>Lunghezza reale (m):</b>	653
<b>Sito valanghivo n°</b>	32_T_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Fenestrelle, Roreto Chisone	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Terreno e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 1 - 10 anni
<b>ZONA DI DISTACCO</b>		<b>ZONA DI SCORRIMENTO</b>	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	Rettilineo
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Rettilineo
<b>Inclinazione media</b>	30	<b>Morfologia</b>	Pendio aperto
<b>Esposizione media</b>	Nord	<b>Inclinazione media</b>	99
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Roccia affiorante</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Roccia affiorante</li> <li>Detrito di falda (ghiaione)</li> </ul>
<b>ZONA DI ARRESTO</b>		<b>OPERE DI DIFESA</b>	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alla base del canalone</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	
<b>DANNI POTENZIALI</b>		<b>DANNI ACCERTATI</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun danno</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun danno</li> </ul>	
<b>EVENTI NOTI</b>		<b>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</b>	
Non presenti		<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
		<b>Note generali</b>	
<b>FOTO</b>		<b>FONTI</b>	
Non presenti		Non presenti	
<b>Rilevatore</b>	Parco Val Tronca	<b>Data di rilevamento</b>	2004



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Rio Cristove - località Vallone Cristove , Fenestrelle (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Chisone	<b>Sezione CTR:</b>	154130
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2800	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1450
<b>Dislivello (m):</b>	1350	<b>Lunghezza reale (m):</b>	1945
<b>Sito valanghivo n°</b>	33_T_TO	<b>Sito ASTV</b>	7_27
<b>Tavola cartografica</b>	Fenestrelle, Roreto Chisone	<b>Tavola ASTV</b>	Fenestrelle
<b>Modalità di acquisizione</b>	Terreno e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	Rettilineo
<b>Morfologia</b>	Impluvio	<b>Andamento planimetrico</b>	Rettilineo
<b>Inclinazione media</b>	34	<b>Morfologia</b>	Canalone
<b>Esposizione media</b>	Nord	<b>Inclinazione media</b>	99
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pascolo con rocce affioranti</li> <li>Roccia affiorante</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pascolo con rocce affioranti</li> <li>Canale in bosco di conifere</li> </ul>

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nel corso d`acqua</li> <li>Alla base del canalone</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI	DANNI ACCERTATI
Non presenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bosco</li> </ul>

EVENTI NOTI	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Non presenti	<b>Mod.7 Aineva</b> Non disponibile
	<b>Note generali</b>

FOTO	FONTI
Non presenti	Non presenti
<b>Rilevatore</b>	<b>Data di rilevamento</b>
Parco Val Troncea	2004



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Rocca Angioli-Bric Maria - località Vallone Cristove , Fenestrelle (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Chisone	<b>Sezione CTR:</b>	154130
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2050	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1460
<b>Dislivello (m):</b>	590	<b>Lunghezza reale (m):</b>	1059
<b>Sito valanghivo n°</b>	34_T_TO	<b>Sito ASTV</b>	6_27
<b>Tavola cartografica</b>	Fenestrelle, Roreto Chisone	<b>Tavola ASTV</b>	Fenestrelle
<b>Modalità di acquisizione</b>	Terreno e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Fra le creste e il limite del bosco	<b>Profilo</b>	A balze
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Confluenza di canali
<b>Inclinazione media</b>	40	<b>Morfologia</b>	Impluvio
<b>Esposizione media</b>	Nord	<b>Inclinazione media</b>	99
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pascolo con rocce affioranti</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pascolo con rocce affioranti</li> <li>• Canale in bosco misto</li> </ul>

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel corso d`acqua</li> <li>• Alla base del canalone</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bosco</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
<b>1970</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
		<b>Note generali</b>	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
<b>Rilevatore</b>	Parco Val Troncea	<b>Data di rilevamento</b>	2004



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Rocca delle Verghe - località Vallone delle Verghe , Fenestrelle (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Chisone	<b>Sezione CTR:</b>	154130
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2550	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1100
<b>Dislivello (m):</b>	1450	<b>Lunghezza reale (m):</b>	3510
<b>Sito valanghivo n°</b>	35_T_TO	<b>Sito ASTV</b>	5_27
<b>Tavola cartografica</b>	Fenestrelle, Roreto Chisone	<b>Tavola ASTV</b>	Fenestrelle
<b>Modalità di acquisizione</b>	Terreno e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 1 - 10 anni
<b>ZONA DI DISTACCO</b>		<b>ZONA DI SCORRIMENTO</b>	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	A balze
<b>Morfologia</b>	Impluvio	<b>Andamento planimetrico</b>	Curvilineo
<b>Inclinazione media</b>	40	<b>Morfologia</b>	Impluvio
<b>Esposizione media</b>	Nord	<b>Inclinazione media</b>	99
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pascolo con rocce affioranti</li> <li>• Detrito di falda (ghiaione)</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roccia affiorante</li> <li>• Arbusteto</li> <li>• Canale in bosco di conifere</li> </ul>
<b>ZONA DI ARRESTO</b>		<b>OPERE DI DIFESA</b>	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In zone edificate</li> <li>• Nel fondovalle</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	
<b>DANNI POTENZIALI</b>		<b>DANNI ACCERTATI</b>	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotabili</li> <li>• Bosco</li> </ul>	
<b>EVENTI NOTI</b>		<b>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</b>	
<b>05 aprile 1963</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
<b>marzo 1969</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>	<b>Note generali</b>	
<b>FOTO</b>		<b>FONTI</b>	
Non presenti		Non presenti	
<b>Rilevatore</b>	Parco Val Troncea	<b>Data di rilevamento</b>	2004



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

### Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

#### sito Granges - località Mentoulles , Fenestrelle (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Chisone	<b>Sezione CTR:</b>	154130
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2570	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1070
<b>Dislivello (m):</b>	1500	<b>Lunghezza reale (m):</b>	3992
<b>Sito valanghivo n°</b>	36_T_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Fenestrelle, Roreto Chisone	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Terreno e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 1 - 10 anni
<b>ZONA DI DISTACCO</b>		<b>ZONA DI SCORRIMENTO</b>	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	Rettilineo
<b>Morfologia</b>	Impluvio	<b>Andamento planimetrico</b>	Confluenza di canali
<b>Inclinazione media</b>	40	<b>Morfologia</b>	Impluvio
<b>Esposizione media</b>	Nord	<b>Inclinazione media</b>	99
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pascolo con rocce affioranti</li> <li>• Roccia affiorante</li> </ul>	<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbusteto</li> <li>• Canale in bosco misto</li> </ul>
<b>ZONA DI ARRESTO</b>		<b>OPERE DI DIFESA</b>	
<b>Luogo di arresto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In zone edificate</li> <li>• Nel fondovalle</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenti</li> </ul>
<b>Note</b>		<b>Note</b>	
<b>DANNI POTENZIALI</b>		<b>DANNI ACCERTATI</b>	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotabili</li> </ul>	
<b>EVENTI NOTI</b>		<b>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</b>	
<b>1963</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
<b>11 maggio 1972</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun danno</li> </ul>	<b>Note generali</b>	Interrompe la strada che collega Fenestrelle a Depot ma non investe la cappella
<b>FOTO</b>		<b>FONTI</b>	
Non presenti		Non presenti	
<b>Rilevatore</b>	Parco Val Troncea	<b>Data di rilevamento</b>	2004